



**Distrito: Cerro Colorado**  
**Localidad: Villa San Juan Canteras**

**Fuente**  
 Autoridad Nacional del Agua - ANA, Instituto Nacional de Informática y Estadística - INEI, Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI  
 \* **Zona Inundable Referencial**

- LEYENDA**
- Capital distrital
  - Centros poblados
  - ➔ Ruta de evacuación
  - ⊙ Zona Segura
  - ⊘ Zona de posible inundación
  - ▨ Zona Inundable
  - - - Limite distrital
  - Red Vial
  - ▬ Canal
  - ▬ Quebrada

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI  
 DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN  
 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOSPACIAL - CEPIG

**MAPA DE RUTAS DE EVACUACIÓN**  
 Quebrada Añashuayco - Villa San Juan Canteras - Cerro Colorado  
**REGIÓN AREQUIPA**

FECHA: Octubre 2015	DATUM: WGS84	ZONA: 17 SUR	MAPA: <b>AREQ 34</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

ESCALA:  
1:4,000

0 0.0175 0.035 0.07 0.105 0.14 0.175 km