

**INFORME DE EMERGENCIA N° 043 - 17/1/2021 / COEN - INDECI / 18:20 HORAS**  
**(Informe N° 1)**

ATENDIDA

# DERRUMBE EN EL DISTRITO DEL RECUAY - ÁNCASH

**I. HECHOS:**

El 12 de enero de 2021, a las 06:00 horas aproximadamente, debido a las intensas precipitaciones pluviales se produjo un derrumbe que afectó a la vía nacional en el sector Recuay, distrito y provincia de Recuay.

**II. UBICACION:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	SINPAD
ÁNCASH	RECUAY	RECUAY	RECUAY	132840



### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 17 de enero de 2021, a las 18:40 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES
	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. ANCASH	
PROV. RECUAY	
DIST. RECUAY	100

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Domingo, 17 de enero de 2021**

**Regional**

#### **GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte Complementario N° 037 /17-1-2021/COER-ANCASH/12:30 horas, informó que:
  - El 16/1/2021 a las 18:00 horas, la empresa contratista China Railway N° 10 Engineering Group, culminó con los trabajos de limpieza y retiro del material derrumbado.
  - El tránsito se encuentra restablecido.
- ✓ La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.


#### **FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.
- Reporte Complementario N° 280 - 16/1/2021 / COEN - INDECI / 18:40 HORAS (Reporte N° 2)


**Chorrillos, 17 de enero de 2021**

V.°B.°

**COEN - INDECI**



**CPC. Milagros del Pilar Dávila Vásquez**  
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil



**Gral. Brig. (r) Ricardo Seljas Del Castillo**  
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por: C. Cruz L.**

**Actualizado por: J. Uturnco C.**

#### **ANEXO:**

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

**ANEXO (1)****RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 17-enero-2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : ANCASH

Provincia : RECUAY

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY	229,156	229,156	0.0

**Fuente:** Ministerio de Economía y Finanzas.**2. MAQUINARIA UTILIZADA:**

Actualizado al 17 de enero de 2021, a las 17:20 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	1	Provias Nacional de la Unidad Zonal IV Ancash	Trabajos de limpieza
Excavadora	1		
Retroexcavadora	1		
Volquete	2		
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.

**ANEXO (2)****CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****16/1/2021** **Regional****GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte Complementario N° 013\_01/16-01-2021/COER-ANCASH/09:50 horas, informó que:
  - Provias Nacional de la Unidad Zona IV Áncash, a través de la empresa contratista China Railway N°10 Engineering Group, continúa con los trabajos de limpieza en la vía, con apoyo de maquinaria pesada.
  - El tránsito continúa restringido.

**15/1/2021** **Regional****GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte Complementario N° 013/14-01-2021/COER-ANCASH/17.20 horas, informó que:
  - Provias Nacional de la Unidad Zonal IV Ancash movilizó maquinaria pesada y realiza trabajos de retiro y eliminación del material de derrumbe, además se realizan los trabajos de eliminación y desquinche de talud.
  - El tránsito vehicular se encuentra restringido.

 **Sectorial****MININTER**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de su Reporte de Emergencia N° 202000078, de fecha 15 de enero de 2021, 11:31 horas, informó que:
  - Personal PNP de la comisaría de Recuay realiza el control de tránsito vehicular y brinda seguridad.
  - Provias Nacional de la Unidad Zonal IV Ancash realiza los trabajos de limpieza en la vía afectada.
  - El tránsito vehicular se realiza por un solo carril.

**ANEXO (3)**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

16 ENE 2021



15 ENE 2021

Maquinaria de PROVIAS realiza los trabajos de desquinche de talud y eliminación del derrumbe



