

INFORME DE EMERGENCIA N° 066 - 22/1/2021 / COEN - INDECI / 20:45 HORAS
(Informe N° 3)

ATENDIDA

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE MATOCOTO - ÁNCASH

I. HECHOS:

El 19 de enero de 2021, a las 03:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se presentan en la zona, se produjo un deslizamiento que afectó una vía vecinal ruta AN - 965, tramo Chuchin Bajo - Huaran Puro en el caserío Chuchin Bajo, distrito de Matocoto, provincia de Yungay.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CASERÍO	CÓDIGO SINPAD
ANCASH	YUNGAY	MATOCOTO	CHUCHIN BAJO	133216



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de enero de 2021, a las 20:30 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES
	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. ANCASH	
PROV. YUNGAY	
DIST. MATOCOTO	300

Nota: Trocha carrozable

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 22 de enero de 2021

Regional

GORE Áncash


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte Final N° 055/21-01-2021 /COER-ANCASH/16:30 horas, informó que:
 - Se culminó con los trabajos de retiro y eliminación del material deslizado, a cargo del Instituto Vial Provincial de Yungay
 - La vía fue habilitada a las 13:00 horas aproximadamente.
 - Se realiza el llenado del SINPAD
 - La emergencia fue atendida

FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 060 - 21/1/2021 / COEN - INDECI / 11:50 HORAS (Informe N° 2)

Chorrillos, 22 de enero de 2021
COEN - INDECI

V.ºB.º



 Gral. Brig. (r) Ricardo Seljas Del Castillo
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



 JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO
 Economista CEL
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: C. Morán G.

Actualizado por: J. Llontop P.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 22-enero-2021

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : ANCASH

Provincia : YUNGAY

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY	229,156	229,156	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.**2. MAQUINARIA UTILIZADA :**

Actualizado al 22 de enero de 2021, a las 20:30 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador Frontal	1	Instituto Vial Provincial de Yungay	Retiro y Eliminación del material deslizado
TOTAL	1		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****21/1/2021** **Regional****GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte Complementario N° 024/21-01-2021 /COER-ANCASH/09:00 horas, informó que:
 - El 19/1/2021, la empresa minera El Carbón brindó personal para apoyar en los trabajos de limpieza, habilitando provisionalmente en horas de la tarde el pase vehicular.
 - El tránsito continúa bloqueado, debido a que el día de ayer se suscitó otro deslizamiento en horas de la noche.
 - El Instituto Vial Provincial de Yungay continúa gestionando recursos para la atención de la emergencia.

20/1/2021 **Regional****GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte Complementario N° 024/20-01-2021 /COER-ANCASH/12:50 HORAS, informó que:
 - El 20/1/2021 a las 10:30 horas, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, se trasladó a la zona afectada para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se está solicitando al Instituto Vial Provincial – IVP, su intervención con maquinaria pesada, para realizar los trabajos de limpieza de la vía afectada.
 - Se realiza el llenado de las fichas EDAN y el registro al SINPAD.
 - El tránsito continúa interrumpido.

19/1/2021 **Sectorial****GORE Áncash**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su Reporte Preliminar N° 014/19-01-2021 /COER-ANCASH/15:50 HORAS, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matocoto se trasladó al lugar para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordina con la Municipalidad Provincial de Yungay la ayuda de maquinaria pesada para los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra interrumpido.
 - No se cuenta con vía alterna.
 - No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.

ANEXO (3)

VISTA FOTOGRÁFICA

21 ENE 2021

Vía vecinal afectada en el Distrito de Matocoto



Trabajos manuales para el retiro y eliminación del material deslizado



19 ENE 2021

