



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2576 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 16:10 HORAS
(Reporte N° 04)**

EROSIÓN FLUVIAL EN EL DISTRITO DE URARINAS - LORETO


I. HECHOS:

Desde el 27 de septiembre de 2019 a las 09:30 horas, debido al cambio de curso del río Marañón se viene registrando una erosión fluvial en la ribera del río, ubicada en la localidad de Maypuco, distrito de Urarinas, provincia de Loreto.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	SINPAD
LORETO	LORETO	URARINAS	MAYPUCO	112440

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: W. Perea M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: P. Morales M.

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 22 octubre 2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : LORETO

Provincia : LORETO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	50,000	150,008	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 16:10 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS (*)
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. LORETO		
PROV. LORETO		
DIST. URARINAS	108	108

Nota: viviendas de material rustico de la zona.

Fuente: Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Urarinas.

VI. ACCIONES:

Martes, 22 de octubre de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Urarinas, informó que:
 - Personal de la municipalidad distrital de Urarinas, con apoyo de los pobladores de la zona habilitaron un terreno en el sector denominado "Topal", donde vienen siendo reubicadas las familias afectadas.
 - A la fecha, solo 08 viviendas que fueron afectadas, han sido reconstruidas por sus dueños en el nuevo terreno habilitado.
 - Las familias afectadas que aún no han armado sus viviendas en el nuevo terreno habilitado, se encuentran en viviendas de familiares y vecinos.
 - Personal del Centro de Salud "Maypuco", visita a las familias afectadas y brinda atención médica a los niños de la zona.
 - Se realiza las coordinaciones con el Gobierno Regional de Loreto, para que brinde el apoyo de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto.
- Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Urarinas.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



Chorrillos, 22 de octubre de 2019
COEN - INDECI

V.ºB.º.

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ROBERT DANIEL MARTEL FLORES
Especialista en ORD
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

1. Cronología de acciones.
2. Vistas fotográficas.

Elaborado por: W. Perea M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: P. Morales M.

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

ANEXO N° 01

Cronología de acciones

19.10.2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Loreto, informó que:
 - Se ha coordinado con la Dirección Desconcentrada INDECI – Loreto, representantes de la municipalidad provincial y distrital, para una reunión conjunta.
 - Se contempla el envío de un especialista a la zona, a fin de realizar una evaluación. Así como determinar zona segura para el traslado de la población.
 - La emergencia no amerita entrega de bienes de ayuda humanitaria, pero la población condiciona su traslado a cambio de bienes de ayuda humanitaria.
 - No se reportó daños a la vida y salud de los pobladores de la zona.
 - La emergencia continúa.

14.10.2019.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Loreto, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Urarinas, culminó con su evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La emergencia no amerita entrega de bienes de ayuda humanitaria por el momento.
 - No se reportó daños a la vida y salud de los pobladores de la zona.

10.10.2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Loreto, a través de su Reporte de Situación de Emergencia N° 166-2019-COER-GOREL LORETO, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de Urarinas, aún no confirman hasta el momento las familias afectadas por la emergencia de la erosión fluvial.
 - Se continúa con la evaluación de daños.

07.10.2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Loreto, mediante su Reporte de Situación de Emergencia N° 166-2019-COER-GOREL LORETO, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Destres de la Municipalidad Distrital de Urarinas y pobladores de la localidad de Maypuco, habilitaron un terreno a 1.5 km de la zona de erosión para la reubicación de las familias afectadas.
 - Algunas familias afectadas vienen pernoctando en viviendas de vecinos y familiares de la zona.
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Destres de la Municipalidad Distrital de Urarinas, viene realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - No se reporta daños a la vida y la salud de las personas.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO N° 02

Vistas fotograficas

Erosion fluvial en el distrito de Urarinas



Elaborado por: W. Perea M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: P. Morales M.