

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 4330 - 30/11/2020 / COEN - INDECI / 20:10 HORAS
(Reporte N° 1)

ATENDIDA

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE MARANURA - CUSCO

I. HECHOS:

El 29 de noviembre del 2020, a las 04:30 horas, producto de las intensas precipitaciones pluviales en la zona se originó un deslizamiento de lodo y piedras bloqueándola carretera Cusco – Quillabamba en la progresiva Km. 208+800 de la referida vía nacional, distrito de Maranura, provincia de La Convención.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	PROGRESIVA
CUSCO	LA CONVENCION	MARANURA	Km. 208+800



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci. gov. pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 30 de noviembre del 2020, a las 20:10 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. CUSCO	
PROV. LA CONVENCION	
DIST. MARANURA	1

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior
 Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Maranura

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Lunes, 30 de noviembre del 2020

Nacional

Sectorial

MININTER

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior en su Reporte de Emergencia N° 20200001450 del 30/11/2020 a las 13:08 horas, informó que:
 - El tránsito se encuentra **restablecido** en ambos sentidos.
 - El **29/11/2020** el personal de la DIVPOLCAR (División Policial de Carreteras) Quillabamba reporta que siendo las 08:00 horas personal del concesionario vial "Consortio Rutas del Cusco" con una (01) Retroexcavadora habilitó una vía para el pase de los vehículos.
 - El tránsito vehicular se encuentra **restringido**.
 - Personal PNP de la DIVPOL QUILLABAMBA aún permanecen en el lugar hasta la culminación de la limpieza y la rehabilitación total de la vía.
 - El **29/11/2020** el personal de la Comisaría Rural PNP Santa María reporta que siendo las 05:20 horas toman conocimiento de la emergencia.
 - El personal PNP DIVPOLCAR (División Policial de Carreteras) Quillabamba se desplazaron al lugar de los hechos para brindar apoyo en acciones de seguridad y control del tránsito.
 - Dan cuenta que la vía nacional carretera Cusco-Quillabamba se encontraba bloqueada en ambos sentidos.
 - Se realizaron las coordinaciones con funcionarios de PROVIAS QUILLABAMBA para que realicen la limpieza y rehabilitación de la carretera.
 - No se reporta daños a la vida y la salud de las personas
 - El **30/11/2020** el personal de la DIVPOLCAR (División Policial de Carreteras) Quillabamba reporta que siendo las 11:00 horas personal del concesionario vial "Consortio Rutas del Cusco" culminó con los trabajos de limpieza y rehabilitación del tramo afectado.
- ✓ La emergencia ha sido atendida y se procede al cierre del reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Maranura

Chorrillos, 30 de noviembre del 2020

COEN – INDECI

V.º B.º



Gral Brig ROLANDO G. CAPUCHO CÁRDENAS
COORDINADOR
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



CPC. MILAGROS DEL PILAR DAVILA VASQUEZ
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. L. Bocanegra R.

ANEXOS:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Vistas Fotográficas.

ANEXO (01)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 30 de noviembre del 2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom.: MUNICIPALIDADES

Departamento: CUSCO

Provincia: LA CONVENCION

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA	12,299	107,694	81.8

Fuente: **Ministerio de Economía y Finanzas.**

ANEXO (2)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Deslizamiento en el Distrito de Maranura

30 NOV 2020

