

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 350 - 07/09/2017 / COEN - INDECI / 15:00 HORAS
 (Reporte N° 01)**

DERRUMBE EN EL DISTRITO EL AGUSTINO - LIMA

I. HECHOS:

El 05 de setiembre del 2017, a las 03:56 horas aproximadamente, a consecuencia de la construcción del terreno que se venía realizando en el inmueble, se produjo el desprendimiento de rocas en la calle Santa Rosa AA.HH 7 de Octubre Cerro 7, afectando viviendas y la vida y salud de las personas en el distrito de El Agustino - Lima.

II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito
Lima	Lima	El Agustino

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. CONSULTA AMIGABLE – MEF

Fecha de la Consulta: 07-setiembre-2017

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
Municipalidad Distrital El Agustino	0	653,789	28.1

Fuente: MEF

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 07 DE SETIEMBRE DEL 2017 A LAS 12:00 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	FAMILIA DAMNIFICADA	FALLECIDO	VIVIENDA COLAPSADA
DPTO. LIMA			
PROV. LIMA			
DIST. EL AGUSTINO	2	1	2

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Lima Metropolitana

VI. ACCIONES:

Martes, 05 de setiembre 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de emergencia de Lima Metropolitana, informó que:
 - Personal especializado en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas del Departamento de Rescate de la División de Emergencia PNP y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sede en Lima, Grupo Rescate del Distrito de Lince, con el apoyo de 02 unidades Móviles del distrito de El Agustino y una ambulancia del Distrito de la Victoria, realizaron los trabajos de búsqueda y recuperación del cuerpo sin vida de un menor de edad de 14 años.
 - Titular de la Fiscalía de turno realizó el levantamiento del cadáver y dispuso el internamiento del cadáver en la morgue central de Lima, para las diligencias de Ley correspondientes.
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana vienen realizando la evaluación de daños y coordinando la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

☑ **Jueves, 07 de setiembre 2017**

- ✓ El Centro de Operaciones de emergencia de Lima Metropolitana, informó que:
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana culminó la evaluación de daños y realizó la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas consistente en abrigo, alimentos y otros.
 - La emergencia ha sido atendida.

FUENTE:


- Centro de Operaciones de emergencia de Lima Metropolitana.

San Borja, 07 de setiembre de 2017

COEN- INDECI



MILAGROS DEL PILAR DÁVILA VÁSQUEZ
Contadora pública
Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Atte.
MBA. Ricardo Carvajal Raymond
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- 1.- Relación de Personal Fallecida.

ANEXO N° 01

RELACION DE PERSONAS FALLECIDAS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD
1	Cadenillas Morales, Jhony Marco	14

COEN - INDECI