



# Instituto Nacional de Defensa Civil

**REPORTE DE SITUACION N° 080– 01/02/2013/COEN-INDECI/12:30 HORAS  
(Reporte N° 02)**

## **DESLIZAMIENTO AFECTA EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - JUNÍN**

### **I. HECHOS:**

El 25 de enero de 2013, a las 14:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento de cerro, afectando la plataforma de carretera (tramo Vía Santo Domingo - Yunca Chaquicocha, quedando incomunicado 09 anexos), líneas de conducción de agua y saneamiento, en el distrito de Santo Domingo, provincia de Huancayo.

### **II. UBICACIÓN:**

Departamento : Junín  
Provincia : Huancayo  
Distrito : Santo Domingo de Acobamba (anexos: Pata, Paslla, Salida San Francisco, Yunca Chaquiacha y Otros).

### **III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:**

#### **Daños Materiales**

- 10 viviendas afectadas (Techos de las casas han sido averiado producto de los vientos).
- Carretera afectada (tramo: Vía Santo Domingo - Yunca Chaquicocha, afectando a 09 anexos).
- Líneas de conducción de agua y saneamiento afectado.
- Caídas de redes eléctricas.

*Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo*

### **IV. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:**

ARTICULO	UNIDAD
FRAZADAS	10
COLCHONES	20
PLANCHAS DE CALAMINA	100
OLLAS MEDIANAS	10
BIDONES DE AGUA	10

*Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo*

### **V. ACCIONES DE RESPUESTA:**

#### **Sábado, 26 de enero de 2013**

La Dirección Regional INDECI - Sierra Centro Junín, informó que:

- ✓ El Jefe de Oficina de Defensa Civil del Distrito de Santo Domingo de Acobamba, gestiona ayuda humanitaria con la Municipalidad Provincial de Huancayo consistente en calaminas, carpas, camas, combustible y apoyo con maquinaria.



# Instituto Nacional de Defensa Civil

- ✓ Personal de la base militar y del Distrito de Santo Domingo de Acobamba realizan trabajos de habilitación de vías.

## **Viernes, 01 de febrero de 2013**

El Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba, informó que:

- ✓ Continúan realizando la evaluación de daños complementaria.
- ✓ La carretera sigue intransitable, debido a un nuevo deslizamiento.
- ✓ Los servicios de agua y redes eléctricas continúan afectadas.


El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el seguimiento a la emergencia.

### **FUENTES:**

- Dirección Regional de INDECI de Sierra Centro Junín.
- Jefa de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
- Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba.

San Borja, 01 de febrero de 2013

**COEN - INDECI**

  
**Lic. Adm. Nelson Penachi Valle**  
Evaluador - COEN  
Centro de Operaciones  
de Emergencia Nacional