



Instituto Nacional de Defensa Civil

**REPORTE DE SITUACIÓN N° 094– 07/02/2013/COEN-INDECI/ 06:00 HORAS
(REPORTE N° 02)**

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE ACARI - AREQUIPA

I. HECHOS:

El 04 de febrero de 2013, a las 03:00 horas aproximadamente, las precipitaciones pluviales ocasionaron afectación de viviendas y canal de riego en las localidades Huarato Amato, Otapara, Chocavento, Vijoto, Barrio Acari Tradicional, Acari Pueblo, Nueva Esperanza y 07 Noviembre del distrito Acari.

Cod. SINPAD : 00056209.

II. UBICACIÓN:

Departamento : Arequipa
Provincia : Caravelí
Distrito : Acarí
Localidades : Huarato Amato, Otapara, Chocavento, Vijoto, Barrio Acari Tradicional, Acari Pueblo, Nueva Esperanza Y 07 Noviembre

III. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Daños materiales:

- 252 viviendas afectadas (filtraciones en techos)
- 01 canal de riego colapsado (privado)

Fuente: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación

IV. ACCIONES DE RESPUESTA:

Miércoles, 06 de febrero de 2013

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Acarí, realizó la evaluación de daños.
 - La Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional Arequipa, realizó la entrega de 10 bobinas de plástico a las familias afectadas.

A las 19:56 Horas.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa, informó que:
 - La Municipalidad de Acari entregó bobinas de plástico para las viviendas afectadas.
 - El Gobierno Regionales apoya con combustible para las maquinarias, así mismo entregó 50 calaminas.
 - Las personas continúan viviendo en sus viviendas.
 - La Municipalidad distrital de Acari efectúa trabajos de descolmatación con 01 cargador frontal y 01 motobomba, y con apoyo de una empresa privada (empresa japonesa).

Distribución:

PCM

INDECI

Fuente: COEN - Instituto Nacional de Defensa Civil

www.indeci.gob.pe



Instituto Nacional de Defensa Civil

☑ **Jueves, 07 de febrero de 2013**


A las 06:00 horas

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa, informó que el día de hoy la maquinaria de la Municipalidad de Acari, continuará efectuando los trabajos descolmatación y la limpieza del canal del río donde han ido depositados los residuos sólidos.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el seguimiento a la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional Arequipa

**San Borja, 07 de febrero de 2013
COEN – INDECI**



Ant. Cinthya Robles Martínez
Evaluador
Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional