

INUNDACION AFECTA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

I. HECHOS:

El 11 de agosto de 2013, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, se incrementó y desbordó el río Domingusa afluente del río Marañón, inundando viviendas en las localidades de Bajo Canampa, Kachi y Alto Kuit del distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui.

II. UBICACIÓN:

Departamento : Amazonas
Provincia : Condorcanqui
Distrito : Nieva
Localidad : Bajo Canampa, Kachi, Alto Kuit.

III. MAPA DE UBICACIÓN:





Instituto Nacional de Defensa Civil

IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ÚLTIMO REPORTE: 20 DE AGOSTO 2013

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
PROV. CONDORCANQUI	446	111
DISTR. NIEVA	446	111
LOC. BAJO CANAMPA	110	32
LOC. ALTO KUIT	120	33
LOC. ALTO KACHI	80	16
LOC. YUMINKUS	88	22
LOC. BARRANQUITA	48	8
TOTAL	446	111

Fuente: Dirección Desconcentrada INDECI - Amazonas

Nota: viviendas rústicas.

V. ACCIONES DE RESPUESTA:

Lunes, 19 de agosto de 2013

- ✓ Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI de Amazonas, informó que:
 - Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN.
 - Las localidades se encuentran alejadas del distrito (traslado en bote de dos a tres días).
 - El nivel del río Domingusa disminuye.


Martes, 20 de agosto de 2013

- Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Amazonas, informó que el nivel del río Domingusa descendió a su caudal normal y las familias retornaron a sus viviendas.

FUENTES:

- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui
- Dirección Desconcentrada INDECI - Amazonas

San Borja, 20 de agosto de 2013
COEN – INDECI


Econ. MARLENY DIPAS-MEDINA
EVALUADORA
CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL