



# Instituto Nacional de Defensa Civil

**REPORTE DE SITUACION N° 752 - 24/10/2013/COEN-INDECI/07:30 HORAS  
(Reporte N° 01)**

## **EXPLOSION EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE - LIMA**

### **I. HECHOS:**

El 23 de Octubre de 2013, a las 10:20 horas aproximadamente se produjo una explosión de un caldero por recalentamiento en un local comercial de productos lácteos ubicado en la prolongación Javier Prado cruce con Berlín, ocasionando daños personales y materiales, en el distrito de Ate Vitarte, provincia de Lima, departamento de Lima.

### **II. UBICACIÓN:**

Departamento : Lima  
Provincia : Lima  
Distrito : Ate Vitarte

### **III. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS:**

#### **Daños personales**

- 06 personas heridas
- 01 familia afectada

#### **Daños materiales**

- 01 local comercial destruido (Empresa Verano – EIRL)
- 01 vivienda afectada

**Fuente:** Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte.

### **IV. ACCIONES:**

#### **Jueves, 24 de Octubre 2013:**

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte, informó que:
  - Personal de Seguridad Ciudadana brindo seguridad perimétrica en la zona afectada.
  - Las personas con múltiples heridas fueron trasladadas por la ambulancia del CGBVP al hospital de Salud de Ate Vitarte para su atención respectiva.
  - La fábrica de lácteos no tiene autorización para emplear un caldero dentro de sus instalaciones, por lo cual ha sido clausurada y se le aplicó una multa al propietario.
  - Se realizaron trabajos de limpieza y remoción de escombros con apoyo de la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte.
  - El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el monitoreo y seguimiento a la emergencia.



# Instituto Nacional de Defensa Civil

---

**FUENTE:**

- Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte.

**San Borja, 24 de Octubre de 2013  
COEN – INDECI**

Econ. MARLENY DIPAS-MEDINA  
EVALUADORA  
CENTRO DE OPERACIONES DE  
EMERGENCIA NACIONAL