



# Instituto Nacional de Defensa Civil

**REPORTE DE SITUACION N° 781 – 12/11/2013/COEN-INDECI/11:00 HORAS  
(REPORTE N° 02)**

## **PRECIPITACIONES PLUVIALES AFECTA LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA**

### **I. HECHOS:**

El 10 de noviembre del 2013, a las 15:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, acompañadas de granizo, ocasionando inundación en viviendas ubicadas en los distritos de Pampas, Acraquia, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

### **II. UBICACIÓN:**

Departamento : Huancavelica  
Provincia : Tayacaja  
Distritos : Pampas, Acraquia, Ahuaycha y Daniel Hernández

### **III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:**

#### **Daños personales:**

- 20 familias afectadas

#### **Daños materiales:**

- 20 viviendas afectadas

**Fuente:** Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Huancavelica.  
Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tayacaja

### **IV. ACCIONES DE RESPUESTA:**

#### **Domingo, 10 de noviembre 2013**

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, informó que:
  - Personal de las municipalidades distritales y comuneros de las localidades, realizaron trabajos de limpieza en las viviendas inundadas.
  - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.

#### **Martes, 12 de noviembre 2013**

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, informó que en los distritos de Pampas, Daniel Hernández, Ahuaycha y Acraquia, provincia de Tayacaja, se produjo precipitaciones pluviales moderadas acompañadas de granizo.



# Instituto Nacional de Defensa Civil


- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, informó que:
- A causa del granizo se obstaculizó el drenaje de los sumideros de las viviendas lo cual produjo acumulación de agua en los techos de las mismas.
  - Las precipitaciones pluviales y el granizo originó el desborde del sistema de alcantarillado en la vía pública, ocasionando que el agua ingrese a las viviendas.
  - Se concluyó con los trabajos de limpieza y evaluación de daños y análisis de necesidades en las viviendas afectadas, no ameritando la entrega de ayuda humanitaria.

## **FUENTES:**

- Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Huancavelica.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tayacaja

**San Borja, 12 de noviembre 2013**

**COEN INDECI**



*Arg. Cinthya Robles Martínez*  
Evaluador  
Centro de Operaciones de  
Emergencia Nacional