

**REPORTE DE SITUACION N° 127 -27/01/2015/COEN-INDECI/15:30HORAS
(Reporte N° 02)**

DESLIZAMIENTO AFECTA DIST. DE SARAYACU PROV.UCAYALI –LORETO

I. HECHOS:

El 08 de enero del 2015, a las 12:00 horas aproximadamente, el constante incremento del caudal del río Ucayali originó la erosión fluvial del margen derecho, ocasionando un deslizamiento que afectó viviendas en la localidad de Painaco, distrito Sarayacu, provincia Ucayali. **Código SINPAD 00068104.**

II. UBICACIÓN:

- ✓ Departamento: Loreto
 - Provincia: Ucayali
 - ❖ Distrito: Sarayacu
 - Localidad: Painaco

III. MAPA DE UBICACIÓN:



IV. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS:

ÚLTIMO REPORTE: 27 DE ENERO DE 2015 HORA: 15:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS					SERVICIOS BASICOS
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS DESTRUIDAS	VIVIENDAS AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA DESTRUIDA (*)	LOCAL PÚBLICO DESTRUIDO	TEMPLO DESTRUIDO	ENERGIA ELECTRICA AFECTADO (%)
DPTO. LORETO	23	37	23	37	1	1	1	0.0004
PROV. UCAYALI	23	37	23	37	1	1	1	0.004
DIST. SARAYACU	23	37	23	37	1	1	1	0.04
LOC. PAINACO	23	37	23	37	1	1	1	40

Nota: En proceso de evaluación.

(*) I.E.P. N° 64302, constaba de 04 aulas educativas y 01 aula administrativa.

Fuente: JODC de la Municipalidad Distrital de Sarayacu.

V. SITUACIÓN FINANCIERA:

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 21-enero-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 16: LORETO

Provincia	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI	120,000	120,000	0.7

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta Amigable

VI. ACCIONES:

Miércoles, 21 de enero del 2015

- ✓ El Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali, informó que:
 - Realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Las familias damnificadas se encuentran albergadas en viviendas construidas de material rústico de la zona y se alimentan con productos de autoconsumo.
 - Coordina con la Municipalidad Distrital de Sarayacu y Autoridades Locales la entrega de bienes de ayuda humanitaria y acciones de respuesta.
- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Sarayacu, informó que se traslada la zona a fin de validar información.

Martes, 27 de enero del 2015

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Sarayacu, informó que:
 - Realizó la validación de la evaluación de daños.
 - Gestiona con las autoridades provinciales y regionales la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - Realiza un reporte, recomendando la reubicación de la localidad de Painaco.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, informó que el Especialista de Educación Ambiental de la UGEL se trasladó a la zona a fin de realizar las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Sarayacu en la búsqueda de un

espacio temporal alternativo para la I.E., brindar asistencia técnica al Director de la I.E. y realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto
- Jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Sarayacu.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación

San Borja, 27 de enero de 2015

COEN-INDECI



EDI MARCO CESPEDES MORAN

Bach. Administración

Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V' B'



CARLOS ALBERTO CASTRO YSLA
Economista
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXOS:

1. Información General de I.E. destruida
2. Vistas Fotográficas

ANEXO 01

INFORMACIÓN GENERAL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESTRUIDA

Nº	UBICACIÓN			Nombre de la IE	DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA												
	PROVINCIA / UGEL	DISTRITO	LOCALIDAD		Cód. Modular	Cód. Local	Área		Modalidad			Gestión		N° Total de IE	N° de nivel educativo	N° Total de estudiantes	N° Total de docentes
							Urbano	Rural	EBR			Pública	Privada				
									Inicial	Primaria	Secundaria						
1	Ucayali	Sarayacu	Painaco	64302	0340109	393229		1			1		1	1	58	3	

Elaborado por: COE MINEDU

Fuente: Estadística de la calidad educativa (ESCALE)

ANEXO 02

VISTAS FOTOGRÁFICAS



Margen derecho del Río Ucayali, zona del deslizamiento





Viviendas Destruidas



