

**REPORTE DE SITUACIÓN N° 135 - 28/01/2015 / COEN - INDECI / 12:30 HORAS
(Reporte N° 02)**

**VIENTOS FUERTES AFECTAN AL DISTRITO
POMATA, PROV. DE CHUCUITO - PUNO**

I. HECHOS:

El 26 de enero del 2015, a las 16:00 horas aproximadamente a consecuencia de los vientos fuertes se registraron viviendas afectadas por voladura de techo en el distrito de Pomata, Provincia de Chucuito.

II. UBICACIÓN:

- ✓ Departamento: Puno
- Provincia: Chucuito
- ❖ Distrito: Pomata

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

FECHA: 28 DE ENERO 2015 11:00 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
DPTO. PUNO	7	7
PROV. CHUCUITO	7	7
DIST. POMATA	7	7

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata.

V. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Entregado por la Municipalidad Provincial del Chucuito

ACTUALIZADO AL 28 ENERO 2015			
UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO
	CALAMINAS	CLAVOS	FRAZADAS
	UNIDAD	KG	UNIDAD
DPTO. PUNO	70	10	20
PROV. CHUCUITO	70	10	20
DIST. POMATA	70	10	20
TOTAL - UNIDAD	70.00	10.00	20.00
PESO - TM	0.26		

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chucuito.

Entregado por la Municipalidad Distrital de Pomata

ACTUALIZADO AL 28 ENERO 2015		
UBICACIÓN	TECHO	
	CALAMINAS	CARPAS
	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. PUNO	15	3
PROV. CHUCUITO	15	3
DIST. POMATA	15	3
TOTAL - UNIDAD	15.00	3.00
PESO - TM	0.17	

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata.

VI. SITUACION FINANCIERA:

Consulta Amigable

Fecha de la Consulta: 27-enero-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 21: PUNO

Provincia 2104: CHUCUITO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA	30,496	30,496	0.0

VII. ACCIONES:

Martes, 27 de enero del 2015

- ✓ Personal de la Municipalidad Distrital de Pomata, informó que:
 - Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata se traslada a la zona a fin de realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se realiza coordinaciones internas a fin de realizar la adquisición de calaminas para la atención de la emergencia.
 - Se remitirá información de la emergencia a la Municipalidad Provincial de Chucuito a fin de coordinar la atención con bienes de ayuda humanitaria.
 - La familia damnificada pernocta en vivienda de vecino.

Miércoles, 28 de enero del 2015

- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata, informó que:
 - El 27.01.2015 en horas de la tarde se realizó entrega de alimentos para la preparación de olla común, así mismo se entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo.
 - Los pobladores realizan colocación de las calaminas en sus viviendas.
- ✓ Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chucuito, informó que El 27.01.2015 en horas de la tarde realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente techo y abrigo.

FUENTES:

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chucuito.

San Borja, 28 de enero del 2015
COEN – INDECI


CARLOS ALBERTO CASTRO YSLA
 Economista
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil


EDI MARCO CESPEDES MORAN
 Bach. Administración
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil