

REPORTE PRELIMINAR N° 816 - 21/10/2015 / COEN - INDECI / 12:30 HORAS
(Reporte N° 01)

PRECIPITACIONES PLUVIALES AFECTAN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.


I. HECHOS:

El 20 de octubre de 2015, a las 16:00 horas aproximadamente, a consecuencia de fuertes precipitaciones pluviales, se registró inundación afectando viviendas y vías de comunicación en los distritos de Ayacucho y Jesús Nazareno, provincia de Huamanga.

II. UBICACIÓN:

- ✓ Departamento: Ayacucho
- Provincia : Huamanga
- ❖ Distrito: Ayacucho y Jesús Nazareno

III. MAPA DE UBICACIÓN:



IV. EVALUACION PRELIMINAR DE DAÑOS:

ÚLTIMO REPORTE: 21 DE OCTUBRE DE 2015 HORA: 12:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	FAMILIAS AFECTADAS	PERSONA HERIDA (*)	VIVIENDAS AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA (**)	TRAMOS DE CARRETERA AFECTADA (Km) (***)
DPTO. AYACUCHO					
PROV. HUAMANGA					
DIST. AYACUCHO	2	1	2	1	
DIST. JESÚS NAZARENO	9		9		X
TOTAL	11	1	11	1	

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

Nota:

- En proceso de evaluación y validación.
- (*) Persona herida a consecuencia de la caída de un árbol.
- (**) 04 aulas inundadas en Institución Educativa Mariscal Cáceres
- (***) Tramo de carretera Ayacucho-Huanta, tránsito interrumpido.

V. SITUACIÓN FINANCIERA

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 21-octubre-2015

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 05: AYACUCHO

Provincia 0501: HUAMANGA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	1,500,000	24,550	99.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

VI. ACCIONES:

Miércoles, 21 de octubre de 2015

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho informó que:
 - La persona herida fue atendida de manera ambulatoria por personal del SAMU; su situación es estable.
 - Personal del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y Áreas verdes, realizaron trabajos a fin de retirar el árbol caído.
 - Suspendieron las clases de manera preventiva en las aulas afectadas de la institución educativa Mariscal Cáceres, asimismo personal realiza trabajos de limpieza.

- Representantes de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Los pobladores y efectivos de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno culminaron con las labores de limpieza de la carretera afectada; tránsito normal.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN, continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

San Borja, 21 de octubre 2015

COEN - INDECI



JULISSA LLONTOP PRECIADO
Economista
Evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



Ing. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil