



**REPORTE DE PELIGRO N° 051 - 13/11/2018 / COEN - INDECI / 17:30 HORAS  
(Reporte N° 03)**

# CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHUNYA EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS ANCASH


## I. HECHOS:

El 21 de octubre de 2018 a las 02:00 horas aproximadamente, se produjo un accidente vehicular, un volquete que cruzaba el puente de madera en la zona Pencahuaran, ocasionó el colapso del puente y caída del vehículo, causando la rotura del tanque de combustible y contaminando al Río Chunya, en el Centro Poblado de Chunya, Distrito de Pamparomás, Provincia de Huaylas – Ancash.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO
ANCASH	HUAYLAS	PAMPAROMAS	CHUNYA

## III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Uturunco C.

Actualizado por: C. Velásquez T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



#### IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 14-noviembre-2018  
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES  
Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES  
Departamento: ANCASH  
Provincia: HUAYLAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ	96,459	325,845	24.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 14 de noviembre de 2018, a las 17:15 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	TRANSPORTE	AGRICULTURA
	AFECTADAS	PUNTES DESTRUIDOS	RESERVORIOS AFECTADOS
<b>DPTO. ANCASH</b>			
<b>PROV. HUAYLAS</b>			
DIST. PAMPAROMAS	280	1	1

Nota: Personas expuestas por contaminación del Río Chunya.

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomas.

#### VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Por el Gobierno Regional de Ancash:

Actualizado al 14 de marzo de 2018, a las 17:15 horas.

UBICACIÓN	OTROS
	COMBUSTIBLE
	GALONES
<b>DPTO. ANCASH</b>	50
<b>PROV. HUAYLAS</b>	50
DIST. PAMPAROMAS	50
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	50
<b>PESO - TM</b>	1.89

Nota: Combustible que fue utilizado para el traslado de agua potable por la Cisterna de EPS Chavín.

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomas.

Por la Municipalidad Distrital de Pamparomás:

Actualizado al 14 de marzo de 2018, a las 17:15 horas.

UBICACIÓN	ENSERES	OTROS
	BIDONES	COMBUSTIBLE
	UNIDAD	GALONES
<b>DPTO. ANCASH</b>	14	55
<b>PROV. HUAYLAS</b>	14	55
DIST. PAMPAROMAS	14	55
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	14	55
<b>PESO - TM</b>		4.88

Nota: Combustible que fue utilizado para el traslado de agua potable por la Cisterna de EPS Chavín.

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomás.





## VII. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 14 de marzo de 2018, a las 17:15 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por
Cisterna	1	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - EPS CHAVIN
Camioneta	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomás.

## VIII. HECHOS:

### Miércoles, 14 de noviembre de 2018

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomás informó que:
  - El Gobierno Regional de Ancash con ayuda de una cisterna de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS Chavín, trasladó agua potable al Centro Poblado Chunya para ser repartido a las personas afectadas por la contaminación del agua del Rio Chunya.
  - Personal de la Empresa R & A de Huaraz recuperó el vehículo que había caído al Rio Chunya por colapso del puente, así mismo culminó con los trabajos de reconstrucción del puente destruido, el tránsito en la zona se realiza con normalidad.
  - Personal de la Empresa R & A de Huaraz realizó los trabajos de limpieza del Reservorio de Agua ubicado en la Provincia de Huaylas y clorifico sus aguas como medida de prevención por los hechos ocurridos en el Distrito de Pamparomás.
  - El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pamparomás trasladó y entregó bidones con agua potable a las personas afectadas, así mismo informo que la amenaza por contaminación de las aguas del Rio Chunya se ha solucionado al 100%
  - La amenaza de peligro ha sido atendida.

### FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash.
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pamparomás.

San Borja, 14 de noviembre de 2018  
COEN – INDECI

V°B°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO  
Economista CEL  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

### ANEXO:

1. Cronología de Acciones.

Elaborado por: J. Uturnco C.

Actualizado por: C. Velásquez T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



## ANEXO N° 01

### Cronología de Acciones

#### Martes, 13 de noviembre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash, informó que:
  - La Municipalidad distrital de Pamparomas, continua abasteciendo con agua potable para el consumo humano a la población afectada.
  - Asimismo continuaran abasteciendo, hasta que la empresa propietaria del vehículo que causo la emergencia, construya la captación e instale con tuberías de agua.

#### Martes, 30 de octubre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash, informó que:
  - La empresa (propietaria del volquete), hará una nueva captación aguas arriba del lugar de la contaminación y repondrá toda instalación requerida a la población afectada. Asimismo coordino con la Empresa Prestadora de Servicio – Chavín, para traslade de cisternas de agua durante 4 días.
  - La Municipalidad distrital de Pamparomas, abastece de combustible para el funcionamiento de la cisterna.

#### Sábado, 27 de octubre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash, informó que La Presidencia del Consejo de Ministros a través de la secretaria de Gestión Social y dialogo, estable comunicación Centro de Operaciones, con el objetivo de recabar información de lo sucedido en el distrito de Pamparomas.

#### Viernes, 26 de octubre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash, informó que La defensoría del pueblo se pronunció que el hecho afecta a 6 centros poblados (aproximadamente 280 pobladores), dejándolos sin agua para consumo humano, la municipalidad distrital de Pamparomas no atiende con el abastecimiento de agua.

#### Miércoles, 24 de octubre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash, informó que la Red de Salud Huaylas Norte, tiene programado hacer una visita al centro poblado de Chunyas, para las distribución de hipoclorito de sodio al 5% y así dar tratamiento del agua intradomiciliaria.

#### Martes, 23 de octubre de 2018

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash, informó que:
  - La Defensoría del Pueblo, informo que el accidente y el daño ocasionado mediante la contaminación al rio, del cual la población hace uso para consumo humano y de riego; informa que el hecho ha sido reportado a las autoridades del distrito de Pamparomas, sin encontrar respuesta.
  - El sector salud ha intervenido en la comunidad para poder prevenir daños por intoxicación a las personas