

REPORTE PRELIMINAR N° 191 - 28/04/2016 / COEN – INDECI/ 15:30 HORAS

VIENTOS FUERTES AFECTAN AL DISTRITO DE RIO TAMBO – JUNIN

I. HECHOS:

El 27 de abril de 2016, a las 05:00 horas aproximadamente se registraron vientos fuertes afectando viviendas (voladura de techos).

II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS 15:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS
	FAMILIAS AFECTADAS	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS
JUNIN			
PROV. SATIPO			
DIST. RIO TAMBO	4	17	4

Fuente: JODC del distrito de Rio Tambo
DDI - Junín

V. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Por la Municipalidad Distrital de Rio Tambo.

ACTUALIZADO AL 28 DE ABRIL DE 2016, A LAS 15:30 HORAS

UBICACIÓN	TECHO
	CALAMINAS
	UNIDAD
DPTO. JUNIN	
PROV. SATIPO	60
DIST. RIO TAMBO	60
PESO - TM	0.17

Fuente: JODC Municipalidad Distrital de Rio Tambo.

VI. ACCIONES:

Jueves, 28 de abril de 2016

- ✓ La Dirección Desconcentrada de INDECI Junín , informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades así como la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - Las personas afectadas realizaron la reparación de sus viviendas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de la emergencia.

FUENTE:

- DDI - Junín.
- JODC de la municipalidad de Rio Tambo

San Borja, 28 de Abril de 2016
COEN - INDECI



ÉDGAR CHUMPÉN SAAVEDRA

Mayor PNP (r)

Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI

Coordinador Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil