

**INFORME DE EMERGENCIA N° 252 - 06/05/2016 / COEN - INDECI / 12:00 HORAS  
 (Informe 01)**

# INUNDACIÓN AFECTA VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE – ANCASH

**I. HECHOS:**


El 26 de abril de 2016, a las 02:00 horas aproximadamente, a consecuencia del colapso del canal de regadío “Campomayo”, se originó inundación que afectó viviendas y áreas de cultivo en la localidad de Tambo Real Viejo.

**CODIGO SINPAD: 00076515.**

**II. UBICACIÓN:**

Departamento	Provincia	Distrito	Sector
Ancash	Santa	Chimbote	Tambo Real Viejo

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 06 DE MAYO DE 2016, A LAS 11:30 HORAS

UBICACIÓN	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS				
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	CANALES DE RIEGO AFECTADO (Km)
<b>REG. ANCASH</b>					
<b>PROV. SANTA</b>					
<b>DIST. CHIMBOTE</b>	10	15	10	15	0.04

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chimbote.

#### V. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

##### Por el Gobierno Regional de Ancash

ACTUALIZADO AL 06 MAYO 2016, A LAS 11:00 HRS

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO				ENSERES							ALIMENTOS
	CARPAS	CAMAS	COLCHONES	FRAZADAS	BIDONES	BALDES	CUCHARA	CUCHARONES	CUCHILLO	ESPUMADERA	PLATOS HONDOS	PLATOS TENDIDOS	VASOS	ALIMENTOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	KID
DPTO. ANCASH														
<b>PROV. SANTA</b>														
DIST. CHIMBOTE	8	47	40	87	10	10	47	10	10	10	47	47	47	22
<b>TOTAL - UNIDAD</b>	<b>8.00</b>	<b>47.00</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>22</b>
<b>PESO - TM</b>	<b>1.13</b>													

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa.

#### VI. MAQUINARIAS PESADAS:

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:
Motobomba	5	Municipalidad Distrital de Chimbote
Cargador Frontal	1	
Camión Cisterna	1	

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital Chimbote.

#### VII. ACCIONES:

##### Miércoles, 27 de abril del 2016

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa informó que:
  - Continúa con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Las familias damnificadas y afectadas continúan con los trabajos de limpieza de sus viviendas.
  - Personal de la Municipalidad Distrital continúa con los trabajos de limpieza con maquinaria pesada (motobomba) las aguas acumuladas en las viviendas, calles y avenidas afectadas. Asimismo la empresa Servicios de agua potable y alcantarillado de la Provincia de Chimbote se encuentra en la zona afectada.
  - Las familias damnificadas fueron trasladadas a un albergue temporal instalado en zona segura con carpas proporcionados por la Sub Región Pacifico, y otros en viviendas de familiares y vecinos.
  - Personal de la Municipalidad Distrital coordina con el Gobierno Regional a fin de realizar la entrega de bienes de ayuda humanitaria complementaria para las familias damnificadas.

- Se realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en techo y abrigo a las familias damnificadas.

**Viernes, 29 de abril del 2016**

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital del Santa informó que:
  - Se remitió a la Municipalidad Provincial de Santa el EDAN para registrar en el Sistema de Información Nacional para la respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
  - Las familias damnificadas y afectadas continúan con los trabajos de limpieza de sus viviendas.
  - Solicitan a la Municipalidad Provincial de Santa maquinaria pesada para continuar con los trabajos de limpieza de las calles y avenidas afectadas.
  - Las familias damnificadas continúan en albergue temporal con carpas proporcionados por la Sub Región Pacífico.
  - Personal de la Municipalidad Provincial entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas consistente en Kits de alimentos.

**Lunes, 02 de mayo del 2016**

- ✓ Personal del Gobierno Regional de Ancash, informó que, maquinaria pesada culminó con los trabajos de limpieza de las calles y avenidas afectadas.
- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa coordina con el Gobierno Regional de Ancash, el apoyo de bienes de ayuda humanitaria complementa para las familias damnificadas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, continúa con el seguimiento y monitoreo de la emergencia.

**Viernes, 06 de mayo del 2016**

- ✓ Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, informó que:
  - Personal del Gobierno Regional de Ancash entregó bienes de ayuda humanitaria complementaria consistente en techo, abrigo y enseres para las familias damnificadas.
  - La emergencia fue registrada en el SINPAD.
  - La emergencia fue atendida.

**FUENTE:**

- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santa.
- Gobierno Regional de Ancash.

**San Borja, 06 de mayo del 2016**  
**COEN – INDECI**



Ing. MIGUEL YAMASAKI KOIZUMI  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



ÉDGAR CHUMPÉN SAAVEDRA  
Mayor PNP (r)  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil