

**INFORME DE EMERGENCIA N° 821 - 21/11/2017 / COEN - INDECI 16:30 HORAS
 (Informe N° 04)**

INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE YORONGOS - PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTÍN

I. HECHOS:

El 04 de noviembre de 2017 a las 04:00 horas aproximadamente, a consecuencias de intensas precipitaciones pluviales se produjo el incremento del caudal y posterior desborde de la Quebrada Upiana, afectando viviendas, áreas de cultivo y vías de comunicación en el Distrito de Yorongos.

CODIGO SINPAD: 00090267

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
SAN MARTÍN	RIOJA	YORONGOS

III. MAPA SITUACIONAL:



IV. SITUACIÓN FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 21-noviembre-2017
 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 Departamento: SAN MARTIN
 Provincia: RIOJAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS	80,086	65,060	80.2

Fuente: Consulta Amigable – MEF.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS HORAS 16:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD			VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS			TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			AGRICULTURA			SERVICIOS BASICOS
	PERSONA AFECTADA	VIVIENDA AFECTADAS	INSTITUCION EDUCATIVA AFECTADA	CAMINO RURAL AFECTADO (Km)	CARRETERA AFECTADAS (Km)	PUENTES COLAPSADOS	CANALES DE RIEGO AFECTADOS	ÁREAS DE CULTIVOS PERDIDOS (Has)	ÁREA DE CULTIVOS AFECTADAS (Has)	ANIMALES AFECTADOS	AGUA POTABLE AFECTADA (%)		
DPTO. SAN MARTÍN	21	8	2	1.50	0.08	2	1	5	80	20	10		
PROV. RIOJA													
DIST. YORONGOS	21	8	2	1.5	0.08	2	1	5	80	20	10		

Fuente: SINPAD.

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 16:30 HORAS

UBICACIÓN	ABRIGO								ENSERES					
	SABANAS	COLCHONES	FRAZADAS	MOSQUITERO	BALDES	CUCHARA	CUCHARONES	CUCHILLO	ESPUMADERA	OLLAS Nº 26	PLATOS HONDOS	PLATOS TENDIDOS	TAZONES	VASOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. SAN MARTIN	21	21	21	21	8	21	8	8	8	8	21	21	21	21
PROV. SAN MARTIN														
DIST. MORALES	21	21	21	21	8	21	8	8	8	8	21	21	21	21
TOTAL - UNIDAD	21	21	21	21	8	21	8	8	8	8	21	21	21	21
PESO - TM	0.12													

Fuente: SINPAD

VII. ACCIONES:


Martes, 21 de noviembre de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martin, informó que:
 - El Gobierno Regional entregó bienes de ayuda humanitaria a las personas afectadas.
 - Tránsito normal.
 - La emergencia fue atendida.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martin
- Centro de Operaciones de Emergencia del Sector de Transporte y Comunicaciones
- Alcalde del Distrito de Yorongos

San Borja, 21 de noviembre de 2017
COEN - INDECI



ROXANA DEL PILAR NERIO PONCE
Ing. Pesq. CIP

Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V°B°



Atte.
MGA. Ricardo Carvajal Raymond
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXOS:

- 01 Cronología de Acciones
- 02 Vistas fotográficas

ANEXO N° 01

CRONOLOGÍA DE ACCIONES

☑ Miércoles, 08 de noviembre de 2017

- ✓ El Alcalde del Distrito de Yorongos, informó que:
 - Personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) local evaluó los daños ocurridos en la zona afectada.
 - Se coordina con el Jefe de la Oficina de la Municipalidad Provincial de Moyobamba para la entrega de ayuda humanitaria para las familias afectadas.

☑ Martes, 07 de noviembre de 2017

- ✓ El Alcalde del Distrito de Yorongos, informó que:
 - Coordina con el Gobierno Regional de San Martín para que envíen personal técnico especializado, a fin de que efectúen la evaluación de los puentes vehiculares destruidos que son únicos canales de comunicaciones de transportes de los productos agrícolas de los agricultores.
 - Personal de la municipalidad distrital de Yorongos en conjunto con la población efectuaron los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas.

☑ Lunes, 06 de noviembre de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Transportes y Comunicaciones, informó que:
 - La Municipalidad Distrital de Yorongos viene coordinando con el Gobierno Regional de San Martín el apoyo de maquinaria pesada para la limpieza de los canales de regadío afectados y la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - Personal de la Municipalidad Distrital y pobladores de la zona afectada viene realizando trabajos de limpieza en las casas afectadas.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

☑ Domingo, 05 de noviembre de 2017

- ✓ El Alcalde Distrital de Yorongos, informó que:
 - La Municipalidad Distrital de Yorongos viene coordinando con el Gobierno Regional de San Martín el apoyo de maquinaria pesada para la limpieza de los canales de regadío afectados y la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - Personal de la Municipalidad Distrital y pobladores de la zona afectada viene realizando trabajos de limpieza en las casas afectadas.

ANEXO N° 02

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Puente sobre la quebrada Upiana, inundado



Puente colapsado en el sector nueva esperanza-distrito de Yorongos.



COEN - INDECI