

**INFORME DE EMERGENCIA N° 850 - 14/12/2017 / COEN - INDECI / 23:45 HORAS**

## DESPRENDIMIENTO DE TALUD EN EL DISTRITO DE CHAGLLA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO

### I. HECHOS:


El 11 de diciembre de 2017, a las 01:00 horas aproximadamente a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo el desprendimiento de talud ocasionando el colapso de viviendas y el fallecimiento de 01 persona en el distrito de Chaglla.

**CODIGO SINPAD: 00090721**

### II. UBICACIÓN:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	NUEVO PROGRESO PAMPAMARCA SANTA RITA BAJA SANTA RITA SUR

### III. MAPA SITUACIONAL:



#### IV. SITUACION FINANCIERA:

Fecha de la Consulta: 11-diciembre-2017

**Año de Ejecución: 2017**

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 10: HUANUCO

Provincia	PIA	PIM	Avance %
PACHITEA	110,000	200,589	56.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

#### V. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 14 DE DICIEMBRE 2017, A LAS 23:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD			VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	PERSONAS DAMNIFICADAS	FALLECIDOS	HERIDOS	VIVIENDAS COLAPSADA	VIVIENDAS INHABITABLES	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. HUANUCO						
PROV. PACHITEA						
DIST. CHAGLLA	22	1	4	3	1	0.5

Fuente: SINPAD.

#### VI. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

Por el Gobierno Regional de Huánuco

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO				ENSERES				HERRAMIENTAS			ALIMENTOS
	CALAMINAS	COLCHONES	FRAZADAS	BOTAS DE JEBE	BALDES	CUCHARA	CUCHARONES	PLATOS HONDOS	PLATOS TENDIDOS	VASOS	CARRETIILLAS	PALAS	PICOS	ALIMENTOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	KG
DPTO. HUANUCO	105	28	37	35	8	23	4	23	23	23	5	15	15	89
PROV. PACHITEA	105	28	37	35	8	23	4	23	23	23	5	15	15	89
DIST. CHAGLLA	105	28	37	35	8	23	4	23	23	23	5	15	15	88.76
TOTAL - UNIDAD	105.00	28.00	37.00	35.00	8.00	23.00	4.00	23.00	23.00	23.00	5.00	15.00	15.00	88.76
PESO - TM	0.64													

Fuente: SINPAD.

#### VII. ACCIONES:

##### Jueves, 14 de diciembre de 2017

✓ El Gobierno Regional de Huánuco entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, enseres, herramientas y alimentos al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaglla quien previa coordinación con las autoridades del distrito realizó la distribución de los bienes de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

✓ La emergencia ha sido atendida.

**FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco

San Borja, 14 de diciembre de 2017  
COEN – INDECI

V°B°

Atte.   
MBA. Ricardo Carvajal Raymond  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

  
ÉDGAR CHUMPÉN SAAVEDRA  
Mayor PNP (r)  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**ANEXOS:**

- 01.- Persona Fallecida
- 02.- Cronología de Acciones
- 03.- Vista fotográfica

**ANEXO N° 01**

**Persona fallecida**

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	SEXO		EDAD
		M	F	
1	GREGORIA TOLENTINO BETETA		X	70

**Fuente:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huanuco.

COEN - INDECI

**ANEXO N° 02**

**Cronología de Acciones**

**☑ Lunes, 11 de diciembre de 2017**

**16:30 horas**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informo que:
- El Juez de Paz del distrito de Chaglla realizó el levantamiento del cadáver.
  - Se continúa realizando los trabajos de limpieza de los tramos afectados

**14:30 horas**

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco informó que:
- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informa que la vía de comunicación de ingreso al Centro Poblado de Pampamarca se encuentra interrumpida, por lo que viene coordinando con las municipalidades colindantes para el apoyo con maquinaria pesada para la limpieza de los tramos afectados
  - La Oficina de Defensa Civil del Distrito de Chaglla coordina el apoyo humanitario con el Gobierno Regional de Huánuco para atender a las familias damnificadas.

**11:30 horas**

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Huánuco informó que:
- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chaglla, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Personal de la Municipalidad Distrital y pobladores de la zona realiza la limpieza de las viviendas colapsadas.

ANEXO N° 03

Vistas fotográficas





**ELABORADO POR: J. León**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**Actualizado por: L. Sánchez**



COEN - INDECI

**ELABORADO POR: J. León**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**Actualizado por: L. Sánchez**