

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 549 - 18/12/2017 / COEN - INDECI /11:30 HORAS  
 (Reporte N° 01)**

# INUNDACIÓN EN EL DISTRITO CCARHUAYO – CUSCO

**I. HECHOS:**

El 17 de diciembre de 2017, a las 15:30 horas aproximadamente se registró precipitaciones sólidas que incrementaron el caudal de la Quebrada Phause provocando su posterior desborde afectando viviendas, áreas de cultivo y caminos vecinales en el distrito de Ccarhuayo.

**II. UBICACIÓN:**

Departamento	Provincia	Distrito
CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. EVALUACION DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017, 11:30 HORAS

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (*)	AGRICULTURA - INFRAESTRUCTURA	
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	CAMINO RURAL AFECTADO (Km)	BOCATOMA AFECTADA	ÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS (Ha)
DPTO. CUSCO					
PROV. QUISPICANCHI					
DIST. CCARHUAYO	10	10	0.50	3	1

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo.

#### V. ACCIONES:

##### Lunes, 18 de diciembre de 2017

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de Ccarhuayo informó que:
  - Se culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Se realizó trabajos de limpieza de las viviendas afectas, no amerita entrega de bienes de ayuda humanitaria.
  - Se coordina con el Gobierno Regional de Cusco la entrega de herramientas (picos, lampas y palanas) para realizar trabajos de limpieza.
  - Se solicitó el registro de la emergencia en el SINPAD.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continua con el monitoreo de la emergencia.

##### Domingo, 17 de diciembre de 2017

- ✓ El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI Cusco informó que:
  - Personal de la Oficina de Defensa Civil del Distrito realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Las familias realizan trabajos de limpieza de sus viviendas.
  - Tránsito restringido.

#### FUENTE:

- Dirección Desconcentrada INDECI Cusco
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo.

**San Borja, 18 de diciembre 2017**  
**COEN – INDECI**

V. B.

  
 Atte.  
**MBA. Ricardo Carvajal Raymond**  
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

  
**NELSON PENACHI VALLE**  
 Administrador  
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J. Marrou

Actualizado por J. Balbín.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>