

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 552 - 20/12/2017 / COEN - INDECI / 11:30 HORAS  
 (Reporte N° 05)**

# INUNDACION EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO


**I. HECHOS:**

El 02 de diciembre de 2017, a las 19:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales con fuerte intensidad y a consecuencia se activó la Quebrada del Mantaro ocasionando inundaciones y afectando viviendas, locales públicos en los distritos de Amarilis, Pillco Marca y Chinchao. **CÓDIGO SINPAD N°00090655 y 00090656.**

**II. UBICACIÓN:**

| Departamento | Provincia | Distrito     | Centro Poblado                                 |
|--------------|-----------|--------------|--|
| HUANUCO      | HUANUCO   | AMARILIS     | LLICUA ALTA                                    |
|              |           | PILLCO MARCA | CAYHUAYNA, VICHAYCOTO, YANAC                   |
|              |           | CHINCHAO     | SANTA RUFINA, MALLQUI, TUPAC AMARU, SAN MIGUEL |

**III. MAPA SITUACIONAL:**



#### IV. CONSULTA AMIGABLE:

Fecha de la Consulta: 20-diciembre-2017

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: HUANUCO

Provincia: HUANUCO

| Municipalidad                           | PIA     | PIM     | Avance % |
|---|---------|---------|----------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS     | 103,966 | 162,210 | 72.9     |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA | 208,372 | 328,124 | 99.6     |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO     | 0       | 57,492  | 47.1     |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

ACTUALIZADO AL 20 DE DICIEMBRE 2017, A LAS 11:30 HORAS

| UBICACIÓN          | VIDA Y SALUD          |                    | VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS |                        |                         | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SERVICIOS BÁSICOS (*)     |                      |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                    | PERSONAS DAMNIFICADAS | PERSONAS AFECTADAS | VIVIENDAS COLAPSADA (*)      | VIVIENDAS INHABITABLES | VIVIENDAS AFECTADAS (*) | CARRETERA AFECTADA (Km) (*)  | AGUA POTABLE AFECTADO (%) | DESAGUE AFECTADO (%) |
| DPTO. HUANUCO      |                       |                    |                              |                        |                         |                              |                           |                      |
| PROV. HUANUCO      | 32                    | 29                 | 9                            | 2                      | 13                      | 0.50                         |                           |                      |
| DIST. AMARILIS     | 23                    | 29                 | 5                            | 2                      | 7                       |                              | 2                         | 2                    |
| DIST. PILLCO MARCA | 9                     |                    | 4                            |                        | 6                       |                              |                           | 2                    |
| DIST. CHINCHAO     |                       |                    |                              |                        |                         | 0.5                          |                           |                      |

Fuente: SINPAD

#### VI. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA:

ACTUALIZADO AL 20 DICIEMBRE DE 2017 A 11:30 HORAS

| UBICACIÓN      | TECHO     | ABRIGO    |          |         | ENSERES |         |            |               |                 |        | ALIMENTOS |
|----------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|------------|---------------|-----------------|--------|-----------|
|                | CALAMINAS | COLCHONES | FRAZADAS | BIDONES | BALDES  | CUCHARA | CUCHARONES | PLATOS HONDOS | PLATOS TENDIDOS | VASOS  | ALIMENTOS |
|                | UNIDAD    | UNIDAD    | UNIDAD   | UNIDAD  | UNIDAD  | UNIDAD  | UNIDAD     | UNIDAD        | UNIDAD          | UNIDAD | KG        |
| DPTO. HUANUCO  |           |           |          |         |         |         |            |               |                 |        |           |
| PROV. HUANUCO  |           |           |          |         |         |         |            |               |                 |        |           |
| DIST. AMARILIS | 105       | 43        | 43       | 13      | 13      | 52      | 13         | 52            | 52              | 52     | 13        |
| TOTAL - UNIDAD | 105       | 43        | 43       | 13      | 13      | 52      | 13         | 52            | 52              | 52     | 13        |
| PESO - TM      |           |           |          |         |         | 0.59    |            |               |                 |        |           |

Fuente: SINPAD

#### VII. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

| Tipo de Maquinaria | Cantidad | Asignado por:                       |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Cargador frontal   | 1        | Municipalidad Distrital de Amarilis |
| Motoniveladora     | 1        |                                     |
| Volquete           | 1        | Municipalidad Provincial de Huanuco |
| Cargador frontal   | 1        |                                     |
| Volquete           | 1        | COER- Huanuco                       |
| Retroexcavadora    | 1        |                                     |

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco

## VIII. ACCIONES:

### Miércoles, 20 de diciembre de 2017


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Huánuco, informó que:
  - Entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, enseres y kits de alimentos a las familias afectadas en el distrito de Amarilis.
  - Se restableció el tránsito en la localidad de Vichaycoto, distrito de Pillco Marca.
  - La emergencia ha sido atendida.

### FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco
- Dirección Desconcentrada INDECI Huánuco
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior

San Borja, 20 de diciembre de 2017  
COEN – INDECI

V°B°

Atte.   
MBA. Ricardo Carvajal Raymond  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

  
NELSON PENACHI VALLE  
Administrador  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

### ANEXO:

1. Cronología de Acciones
2. Vista Fotográfica.

## ANEXO 01

### CRONOLOGIA DE ACCIONES

#### Martes, 05 de diciembre de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, informó que:
  - Personal del Ejército Peruano en conjunto con personal del Gobierno Regional de Huánuco, continúan con los trabajos de extracción de aguas con apoyo de motobombas en las localidades afectados de los distritos de Amarilis y Pillco Marca.
  - Continúan el transito restringido parcialmente por un solo carril en la localidad de Vichaycoto, distrito de Pillco Marca.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:
  - La empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco – SEDA Huánuco S.A reestableció los servicios de agua potable del distrito Pillco Marca.
  - Empresas privadas del Distrito de Amarilis vienen apoyando con maquinaria pesada en la limpieza de las calles.
  - Personal de la Oficina de Defensa Civil de Pillco Marca solicita el apoyo de combustible al Gobierno Regional de Huánuco para el funcionamiento de la maquinaria que se encuentra en la zona afectada.

#### Lunes, 04 de diciembre de 2017

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:

##### **Distrito de Amarilis:**

- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Amarilis culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Realizan los trabajos de limpieza con maquinaria pesada 2 cargadores frontales 01 motoniveladora y un volquete en las zonas afectadas.
- Las familias damnificadas continúan pernoctando en vivienda de vecinos y familiares.
- En la Institución Educativa afectada se suspendieron las clases temporalmente.
- Personal de la Municipalidad distrital coordina con el Gobierno Regional la entrega de bienes de ayuda humanitaria complementaria para las familias damnificadas.

##### **Distrito de Pillco Marca:**

- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Las familias damnificadas continúan pernoctando en vivienda de vecinos y familiares.
- Personal del Ejército Peruano con apoyo de la población continúan realizando los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas.
- Personal de la Municipalidad coordina con el Gobierno Regional la entrega de bienes de ayuda humanitaria complementaria para las familias damnificadas.

☑ **Domingo, 03 de diciembre de 2017**

**18:50 HORAS**

✓ La Dirección Desconcentrada INDECI Huánuco, informó que:

- Personal especialista en Gestión de Riesgo y Desastre de la dirección Desconcentrada Huánuco apoya en el asesoramiento técnico en la evaluación de daños a las autoridades locales.
- Personal del Ejército Peruano conjuntamente con personal de Gobierno Regional continúan con los trabajos de extracción de aguas con apoyo de motobombas.
- Personal de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Pillco Marca continúan con la evaluación de daños complementaria.
- PROVIAS realizó la limpieza de las vías afectadas en la localidad Vichaycoto, distrito de Pillco Marca, restableciéndose el tránsito parcialmente por un solo carril.

**14:20 HORAS**

✓ Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Huánuco, informó que:

- El Gobierno Regional coordina con el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres (PREVAED) del Ministerio de Educación para el traslado de motobombas para la evacuación de las aguas de las instalaciones I.E. Rómulo Soto del sector uno San Luis del Distrito de Amarilis.
- Personal de la Municipalidad Distrital de Amarilis realizan los trabajos de limpieza de las vías de comunicación con (01) cargador frontal.
- Personal de la Dirección Desconcentrada INDECI Huánuco, Gobierno Regional y Municipalidades Distritales de Amarilis y Pillco Marca realizan la verificación de toda la zona para la evaluación complementaria de los daños.

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:

- Personal del Gobierno Regional de Huánuco realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en abrigo (frazadas y colchones) a las familias afectadas y damnificadas de los Distritos de Amarilis y Pillco Marca.
- Personal del Batallón de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano continúan con los trabajos de limpieza en los distritos de Amarilis y Pillco Marca.

**12:30 HORAS**

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:

- Los Jefes de la Oficina de Defensa Civil de las Municipalidades Distritales de Amarilis y Pillco Marca, realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- Personal de la Policía Nacional, Ejército del Perú de la ciudad de Huánuco en conjunto con la población realizan los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas.
- Los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de Amarilis y Pillco Marca, coordinan con el Gobierno Regional de Huánuco el apoyo de bienes de ayuda humanitaria.
- Las familias afectadas y damnificadas pernoctan en las viviendas de familiares y vecinos.
- Personal de la Oficina de Defensa Distrital de Chinchao realiza la evaluación de daños de la vía de comunicación de los centros poblados de Santa Rufina, Mallqui, Túpac Amaru y San Miguel.

**ANEXO 02**

**VISTA FOTOGRAFICA**



VIVIENDA DEL DISTRITO AMARILIS AFECTADO



MOVILIZACION DEL EJERCITO PERUANO

PERSONAL DEL EJERCITO PERUANO APOYANDO EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL DISTRITOS DE AMARILIS



I.E. RÓMULO SOTO DEL SECTOR UNO SAN LUIS REALIZAN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES



PROVIAS REALIZÓ LA LIMPIEZA DE VÍAS AFECTADAS EN LA LOCALIDAD VICHAYCOTO, DISTRITO DE PILLCO MARCA.



TRANSITO PARCIALMENTE RESTABLECIDO POR UN SOLO CARRIL