



REPORTE PRELIMINAR N° 124 - 29/01/2019 / COEN - INDECI / 19:25 HORAS

DESLIZAMIENTO DE TIERRA DE AIJA - HUARMEY - ANCASH

I. HECHOS:

El 26 de enero de 2019, debido a las precipitaciones pluviales intensas, se produjo un deslizamiento, afectando las vías de comunicación en el sector Aija – Quillac - Sullcha en el Distrito de Succha, Provincia de Huarvey

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
ANCASH	HUARMEY	SUCCHA	AJA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado Por: **W. Perea M.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizada al 29 de enero de 2019, a las 19:25 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTE
	CARRETERAS AFECTADAS KM
DPTO. ANCASH	
PROV. HUARMHEY	
DIST. SUCCHA	0.02

Nota: En proceso de evaluación

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash.

Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre del Distrito de Succha - Ancash

V. ACCIONES:

Martes, 29 de enero de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash, mediante su reporte informó que:
 - El 26.01.2019 Los Alcaldes del Distrito de Succha y de la Provincia de Aija, acordaron hacer uso de la vía alterna Aija – Succcha – Huarmey, asimismo mencionaron que este tramo es necesario realizar su mantenimiento debido a que se encuentra con material de tierra y rocas de derrumbes anteriores en el sector Quillac – Tunel Keke – Succha – Huayan – Huarmey.
 - El 28.01.2019, El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre, informo que por gestión del Alcalde del distrito de Succha ante la Dirección Regional de Transportes, movilizaran una retroexcavadora para el día 30 de enero del presente año, a fin de realizar los trabajos de mantenimiento.
 - El 29.01.2019, El Jefe de la Oficina de Riesgo y Desastre, realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN, solicitando los requerimientos necesarios para la limpieza de la vía alterna afectada.
 - Se continua con el Monitoreo.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash
- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre del Distrito de Succha - Ancash

San Borja, 29 de enero de 2019
COEN – INDECI

V° B°

Gral Brig (r) Ricardo SELJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Daniel Martel Flores
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- Vistas Fotográficas

Elaborado Por: W. Perea M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



ANEXO:
Vistas Fotográficas

29 ENE 19



NOTA: Sector de la carretera Aija – Huarmey en el Distrito de Succha y Provincia de Huarmey



NOTA: Sector de la carretera Aija – Huarmey en el Distrito de Succha y Provincia de Huarmey