



**REPORTE PRELIMINAR N° 144 - 31/01/2019/ COEN - INDECI /17:00 HORAS**

# PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO – APURIMAC.


**I. HECHOS:**

El 31 de enero de 2019, a las 03:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales de moderada intensidad, afectando el conducto de tubería de agua potable dejando desabastecida a todo el distrito de Ancco Huallo, provincia de Chincheros.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO HUALLO

**III. MAPA SITUACIONAL:**



Elaborado por: **J. Ramos U.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



#### IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 31 de enero 2019, a las 15:55 horas.

UBICACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS
	DESAGUE AFECTADO (%)
DPTO. APURIMAC	
PROV. CHINCHEROS	
DIST. ANCO HUALLO	100

**Nota:** En proceso de evaluación.

**Fuente:** Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo.

#### V. ACCIONES:

##### Jueves, 31 de enero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, informó que:
  - Personal del área técnica de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, responsable de Defensa Civil y Subgerencia de Servicios Públicos realizan reparación de tuberías y reconstrucción de las mismas para reestablecer el agua potable en la zona.
  - Personal de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Se continua con el monitoreo de la emergencia.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

##### FUENTE:

- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo.

**San Borja, 31 de enero de 2019**  
**COEN – INDECI**

V.°B.°

Gral Brig (r) Ricardo Seijas del Castillo  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ  
Contador Público  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

##### ANEXO:

- Vistas Fotográficas.

**Elaborado por: J. Ramos U.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



## ANEXO 01

Vistas Fotográficas

31 ENERO 2019

Recuperación y Reconstrucción de tuberías



**Elaborado por: J. Ramos U.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>