



REPORTE PRELIMINAR N° 145 - 31/01/2019 / COEN - INDECI / 17:20 HORAS

DESBORDE DE CANAL DE REGADIO EN EL DISTRITO DE ATE – LIMA


I. HECHOS:

El 31 de enero del 2019, a las 12:00 horas aproximadamente, se produjo el desborde del canal de regadío afectando viviendas en la Calle San Andres, Urbanización Santa Martha, distrito de Ate, Provincia de Lima.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LIMA	LIMA	ATE

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: N. Paredes H.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 31 de enero de 2019, a las 16:20 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. LIMA		
PROV. LIMA		
DIST. ATE	6	6

Fuente: Municipalidad Distrital de Ate - Lima.

V. ACCIONES:

Jueves, 31 de enero de 2019

- ✓ El Alcalde del Distrito de Ate – Lima, informó que:
 - Personal de la Municipalidad distrital de Ate se traslada a la zona afectada para realizar las acciones correspondientes.
 - El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ate, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Municipalidad Distrital de Ate - Lima.

San Borja, 31 de enero de 2019
COEN – INDECI

V.º B.º

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ
Contador Público
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil