



REPORTE PRELIMINAR Nº 155 - 01/02/2019 / COEN - INDECI / 11:00 HORAS

INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE ESPINAR – CUSCO

I. HECHOS:

El 30 de enero de 2019 a las 18:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales se activó un riachuelo cerca al sector de Paccarecpata afectando viviendas en el distrito y provincia de Espinar.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	PACCARECPATA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: **L. Grados B.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 01 de febrero de 2019, a las 11:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS
	PERSONAS DAMNIFICADAS	VIVIENDAS COLAPSADAS
DPTO. CUSCO		
PROV. ESPINAR		
DIST. ESPINAR	20	5

Nota: En proceso de evaluación.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco.

V. MAQUINARIA EMPLEADA:

Actualizado al 01 de febrero de 2019, a las 11:00 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Retroexcavadora	1	Municipalidad Provincial de Espinar	Trabajos de limpieza
Cargador frontal	1		
TOTAL	2		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco.

VI. ACCIONES:

Viernes, 01 de febrero de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco, informó que:
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Espinar apoya a la emergencia con 01 cargador frontal y 01 retroexcavadora para realizar los trabajos de limpieza y descolmatación.
 - Se coordina con el Gobierno Regional de Cusco para la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - Las personas damnificadas fueron evacuadas al local de la municipalidad, pero posteriormente se encuentran pernoctando en casa de familiares.
 - Se continua con el monitoreo de la emergencia.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:


- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco.

San Borja, 01 de febrero de 2019
COEN – INDECI

V.°B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ
Contador Público
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- Vistas Fotográficas.

Elaborado por: L. Grados B.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



ANEXO

Vistas Fotográficas

03 ENE 2019

VIVIENDA COLAPSADAS EN SECTOR DE PACCARECPATA



30ENE19



Elaborado por: L. Grados B.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



30ENE19



M/D/L

Elaborado por: L. Grados B.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>