



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 304 - 01/02/2019/ COEN - INDECI /17:00 HORAS  
(Reporte N° 01)**

# PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO – APURIMAC

**I. HECHOS:**

El 31 de enero de 2019, a las 03:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales de moderada intensidad, afectando el conducto de tubería de agua potable dejando desabastecida a todo el distrito de Ancco Huallo, provincia de Chincheros.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO HUALLO

**III. MAPA SITUACIONAL:**



**Elaborado por: J. Ramos U.**

**Actualizado por: J. Ramos U.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



#### IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 01-febrero-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: APURIMAC

Provincia : CHINCHEROS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO	26,000	26,000	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 01 de febrero 2019, a las 17:00 horas.

UBICACIÓN	AGRICULTURA	SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS BASICOS
	AREA DE CULTIVO AFECTADO (HECT)	DESAGUE AFECTADO (%)	AGUA POTABLE AFECTADO (%)
DPTO. APURIMAC			
PROV. CHINCHEROS			
DIST. ANCO HUALLO	50	50	100

Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo.

#### VI. ACCIONES:

##### Viernes, 01 de febrero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, informó que:
  - Personal de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo reestableció el servicio de agua potable a un 50 %, y continúan con los trabajos de rehabilitación de tuberías.
  - Personal del área de Servicios Públicos realiza trabajo de desatoro de desagües.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

##### Jueves, 31 de enero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, informó que:
  - Personal del área técnica de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, responsable de Defensa Civil y Subgerencia de Servicios Públicos realizan reparación de tuberías y reconstrucción de las mismas para reestablecer el agua potable en la zona.



- Personal de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo realizan la evaluación de daños y análisis de necesidades.

**FUENTE:**

- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo.

San Borja, 01 de febrero de 2019  
COEN – INDECI

V°.B°.

Gral Brig (r) Ricardo Seijas del Castillo  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

MILAGROS DEL P. DÁVILA VÁSQUEZ  
Contador Público  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**ANEXO:**

- Vistas Fotográficas.





## ANEXO 01

Vistas Fotográficas

31 ENERO 2019

Recuperación y Reconstrucción de tuberías



*Elaborado por: J. Ramos U.*

*Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

*Actualizado por: J. Ramos U.*