



REPORTE PRELIMINAR N° 163 - 02/02/2019 / COEN - INDECI / 14:40 HORAS

INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE ANDARAPA - APURÍMAC

I. HECHOS:

El 02 febrero del 2019 a las 03:00 horas aproximadamente, debido a las fuertes precipitaciones pluviales registradas en la zona, se registró una inundación que afectó viviendas y vías de comunicación urbanas, en el distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
APURÍMAC	ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	HUAMPICA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado Por: **J. Ramos U.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizada al 02 de febrero de 2019, a las 14:40 horas

UBICACIÓN	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS		TRANSPORTE	AGRICULTURA
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	VÍAS URBANAS AFECTADA (Km)	AREA DE CULTIVO AFECTADO (HECT)
DPTO. APURÍMAC				
PROV. ANDAHUAYLAS				
DIST. ANDARAPA	5	5	X	12
TOTAL	5	5	X	12

Nota: En proceso de evaluación

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.

V. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA

Actualizado al 02 de febrero de 2019 a las 14:40 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	1	Gobierno Regional de Apurímac	Trabajos de limpieza
TOTAL	1		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.

VI. ACCIONES:

Sábado, 02 de febrero de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, informó que:
 - Pobladores de la zona con ayuda del personal de la Municipalidad Distrital de Andarapa culminaron los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas.
 - Personal de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas brinda apoyo para la limpieza de las vías de comunicación con maquinaria pesada y entrega sacos terreros para las familias afectadas.
 - Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastre de la Municipalidad Distrital de Andarapa realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - Se brindó asistencia técnica, asimismo se coordina el ingreso de información en el SINPAD.
 - Se continua con el monitoreo de la emergencia.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.

San Borja, 02 febrero de 2019
COEN – INDECI

V.ºB.º

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Daniel Martel Flores
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado Por: J. Ramos U.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>