



REPORTE PRELIMINAR N° 162 - 02/02/2019 / COEN - INDECI / 14:00 HORAS

HUAICO EN EL DISTRITO DE OMATE – MOQUEGUA

I. HECHOS:

El 02 de enero de 2019 a las 06:30 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se registró en la zona, ocasionaron un huayco que afectó la vías de comunicación en la carretera Omate – Arequipa, en el tramo comprendido entre los poblados de Puquina y Coalaque, distrito de Omate, provincia de Mariscal Sanchez Cerro.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
MOQUEGUA	MARISCAL SANCHEZ CERRO	OMATE

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J.L. Bocanegra R.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 02 de febrero de 2019 a las 14:00 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (Km) *
DPTO. MOQUEGUA	
PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO	
DIST. OMATE	0.05

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional INDECI
 Centro de Operaciones de Emergencias Regional – Moquegua
 Dirección Desconcentrada INDECI - Moquegua

V. ACCIONES:

Sábado, 01 de febrero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, informó que:
 - Se ha dispuesto que maquinaria pesada proporcionada por la Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro ejecute los trabajos de limpieza y rehabilitación de la plataforma de la carretera afectada en el tramo comprendido entre Puquina y Coalaque, a la altura del Cerro Lulio. El tiempo estimado para concluir la recuperación de la carretera es de dos (02) días y la maquinaria empleada es un (01) tractor a orugas y un (01) cargador frontal.
 - La Dirección Desconcentrada INDECI – Moquegua está brindando la asistencia técnica del caso.
 - No se han reportado daños a la vida y la salud de las personas
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Dirección Desconcentrada INDECI - Moquegua
- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro.

San Borja, 02 de febrero de 2019
COEN – INDECI

V°B°

 Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

 Daniel Martel Flores
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: J.L. Bocanegra R.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



INDECI

Elaborado por: J.L. Bocanegra R.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>