



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 328 - 03/02/2019/ COEN - INDECI /15:45 HORAS
(Reporte N° 01)**

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE SANCOS – AYACUCHO.


I. HECHOS:

El 25 de enero de 2019, a las 02:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales de moderada intensidad, que afectaron viviendas y vías de comunicación, en los caseríos de Santa Rosa y Huischunizo, en el distrito de Sancos, provincia de Lucanas.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CASERIO
AYACUCHO	LUCANAS	SANCOS	SANTA ROSA , HUISCHUNIZO

III. MAPA SITUACIONAL:





IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 03-febrero-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : AYACUCHO

Provincia : LUCANAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO	250,906	305,774	3.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 03 de enero 2019, a las 15:30 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	VÍAS DE COMUNICACIÓN
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	CAMINO RURAL (Km)
DPTO. AYACUCHO			
PROV. LUCANAS			
DIST. SANCOS	34	34	0.015

Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastre de la Municipalidad Distrital de Sancos.

VI. ACCIONES:

Domingo, 03 de febrero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastre de la Municipalidad Distrital de Sancos, informó que:
 - Las familias afectadas concluyeron con la limpieza de sus viviendas.
 - Se realizan las coordinaciones con la Empresa APUMAYO S.A.C, para el apoyo con maquinaria pesada a fin de realizar los trabajos de limpieza de la carretera afectada.
 - El transito se encuentra restringido.
 - Se coordina el ingreso de la emergencia en el SINPAD.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.



FUENTE:

- Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Desastre de la Municipalidad Distrital de Sancos.

San Borja, 03 de febrero de 2019
COEN – INDECI

V°B°

Gral Brig (r) Ricardo Seijas del Castillo
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO
Economista CEL
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- Cronología de acciones.



ANEXO:

Cronología de acciones.

Sábado, 26 de enero de 2019

- ✓ El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Sancos, informó que:
 - Se continúa realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordina con la Municipalidad Provincial de Lucanas, para el apoyo de bienes de ayuda humanitaria para las personas afectadas y maquinaria pesada para rehabilitación y limpieza del camino rural afectado.