



REPORTE PRELIMINAR N° 248 - 15/02/2019 / COEN - INDECI / 12:40 HORAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE HUALLANCA - ANCASH


I. HECHOS:

El 14 de febrero de 2019, a las 10:00 horas aproximadamente, se registraron precipitaciones pluviales intensas que produjo el desborde de los ríos Torres y Ishpa, afectando viviendas y vías de comunicación en el sector Cañaverl y pasaje los Minerales del distrito de Huallanca - Ancash

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
ANCASH	BOLOGNESI	HUALLANCA	CAÑAVERAL Y PASAJE LOS MINERALES

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: **R. Leandro A.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 15 de febrero de 2019, a las 12:30 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	CARRETERAS (Km) (*)
DPTO. ANCASH			
PROV. BOLOGNESI			
DIST. HUALLANCA	X	X	0.80

Nota: (*) En proceso de evaluación.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Ancash.

V. ACCIONES:

Viernes, 15 de febrero de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huallanca, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades, la misma que será registrada en el SINPAD.
 - La Policía Nacional del Perú, realizó la evacuación de las familias afectadas, asimismo acordando con cintas de seguridad la zona afectada.
 - Las personas evacuadas se encuentran en el estadio del distrito de Huallanca, colegio José Carlos Mariátegui, centros educativos N° 32226, centro educativo N° 32227 y vivienda de familiares.
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Huallanca, realiza trabajos de limpieza de calles y encause de río, con ayuda de maquinaria pesada (02 retroexcavadoras).
 - Se realizó la coordinación con el Gobierno Regional de Ancash, para el apoyo de maquinaria pesada.

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Ancash.

San Borja, 15 de febrero de 2019
COEN – INDECI

V.°B.°

 Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

 Daniel Martel Flores
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>