



**REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 015 - 07/03/2019 / COEN - INDECI / 02:00 HORAS
(Reporte N° 02)**

PELIGRO POR DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE HUACAR – HUÁNUCO

I. HECHOS:

El 05 de marzo de 2019, a las 17:00 horas, se reportó un probable deslizamiento de tierra, debido a las constantes precipitaciones pluviales, el cual podría afectar a las viviendas de la localidad de Ataguayon, distrito de Huacar, provincia de Ambo.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUANUCO	AMBO	HUACAR	ATAGUAYON

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado Por: J. Uturunco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



IV. EVALUACIÓN POR VULNERABILIDAD:

Actualizado al 07 de marzo de 2019, a las 01:50 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS
	FAMILIAS	VIVIENDAS
DPTO. HUANUCO		
PROV. AMBO		
DIST. HUACAR	25	25

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

V. ACCIONES:

Jueves, 07 de marzo de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en su reporte fase preliminar N° 045-2019-COE-VIVIENDA del 06.03.2019 a las 16:30 horas - 001, informó que:
 - El Centro de Atención al Ciudadano – CAC Huánuco, realiza el seguimiento con las autoridades locales.
 - El Alcalde del distrito de Huacar solicita al Gobierno Regional de Huánuco la declaratoria de emergencia del Distrito.
 - Se coordina un reconocimiento aéreo con Dron de la zona de peligro.

VI. Miércoles, 06 de marzo de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco a través de su Reporte Preliminar N° 012 del 05.03.19, informó que:
 - El Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Huacar y el Sub Gerente de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres se constituyeron a la localidad de Ataguayon, constatando que las viviendas se encuentran vulnerables ante un posible deslizamiento de tierra.
 - Se realizó las coordinaciones con el Gobierno Local, para una posible evacuación de las familias que se encuentran vulnerables.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el monitoreo y seguimiento del peligro.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



San Borja, 07 de marzo de 2019
COEN-INDECI



CARLOS A. CORTÉZ CESPEDES
Ingeniero de Minas
(e) Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.°B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

- Vistas fotográficas.



ANEXO

Vistas fotográficas

Zona vulnerable
05MAR2019



Elaborado Por: J. Uturunco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Calle Rodín 135 - San Borja, Lima - Perú

Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>