



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2577 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 18:30 HORAS
(Reporte N° 02)**

ATENDIDA

DESIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE AYNA - AYACUCHO

I. HECHOS:

El 20 de octubre de 2019, a las 07:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento que afectó a la carretera en el Km 140.2 entre los centros poblados de Ccentebamba y Machente, distrito de Ayna, provincia de la Mar.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 22-octubre-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento : AYACUCHO

Provincia : LA MAR

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	27,400	669,362	30.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 18:30 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTE
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. AYACUCHO	
PROV. LA MAR	
DIST. AYNA	0.03

Fuente: Dirección Desconcentrada INDECI - Ayacucho.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 18:30 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	2	Consortio vial Selva Central	Trabajos de limpieza
TOTAL	2		

Fuente: Dirección Desconcentrada INDECI - Ayacucho.

VII. ACCIONES:

Martes, 22 de octubre de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través de su Reporte Complementario N° 138-2019/MINDEF-COE del 21.10.19, informó que el personal del Ejército perteneciente a la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) del Batallón de Fuerzas Especiales N° 41, de la 2da Brigada de Infantería, retornó a su base sin novedad, luego de brindar labores de seguridad y control.
- ✓ La Dirección Desconcentrada INDECI - Ayacucho, informó que:
 - El Consortio Vial Selva Central culminó con los trabajos de limpieza en la carretera afectada a las 11:15 horas.
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ayna culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El tránsito se encuentra restablecido.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Elaborado por: J. Chumpitaz P.

Actualizado por: J. Uturunco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



☑ **Lunes, 21 de octubre de 2019**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través de su Reporte Preliminar N° 106-2019/MINDEF-COE del 21.10.19, informó que el 21.10.19 a las 09:30 horas, el personal del Ejército perteneciente a la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) del Batallón de Fuerzas Especiales N° 41, de la 2da Brigada de Infantería, se desplazó hacia la zona para efectuar las labores de seguridad y control.
- ✓ La Dirección Desconcentrada INDECI - Ayacucho, informó que el personal del Consorcio Vial Selva Central continúa trabajando con ayuda de maquinaria pesada en el lugar del deslizamiento; el tránsito continúa interrumpido.

☑ **Domingo, 20 de octubre de 2019**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - El Consorcio Vial Selva Central se trasladará a la zona afectada, con maquinaria pesada, para la limpieza de la vía.
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Ayna realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - No se registran daños a la vida y salud de las personas.
 - El tránsito se encuentra interrumpido.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa.
- Dirección Desconcentrada INDECI - Ayacucho.

Chorrillos, 22 de octubre de 2019
COEN - INDECI

V.° B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas



ANEXO

Vistas fotográficas

21 OCT 19

