



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2579 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 19:20 HORAS
(Reporte N° 01)

ATENDIDA

HUAICO EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE MOSCA - HUÁNUCO

I. HECHOS:

El 20 de octubre de 2019, a las 21:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un huaico que afectó a la carretera, tramo Yanacocha - San Francisco de Mosca, en la localidad de Pachun, distrito de San Francisco de Mosca, provincia de Lauricocha.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUÁNUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE MOSCA	PANCHUN

III. MAPA SITUACIONAL:



**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 22-octubre-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: HUÁNUCO

Provincia: LAURICOCHA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO	0	100,000	100,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 19:20 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. HUÁNUCO	
PROV. LAURICOCHA	
DIST. SAN FRANCISCO DE MOSCA	0.08

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 19:20 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Excavadora	1	Municipalidad Distrital de San Francisco de Mosca	Trabajos de limpieza de la vía
Tractor a oruga	1		
TOTAL	2		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

VII. ACCIONES:

Martes, 22 de octubre de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 115 - 21/10/2019 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El personal de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Mosca, con apoyo de maquinaria pesada, culminó con los trabajos de limpieza en la carretera afectada.
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Mosca culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El tránsito se encuentra restablecido.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

**Chorrillos, 22 de octubre de 2019
COEN - INDECI**

V.º B.º

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.

INDECI

Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas fotográficas

Tránsito restablecido en el distrito de San Francisco de Mosca



Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>