



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2584 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 22:30 HORAS**  
**(Reporte N° 01)**

ATENDIDA

# HUAICO EN EL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - AMAZONAS


## I. HECHOS:

El 18 de octubre de 2019, a las 09:40 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se activó la quebrada Goncha, causando un Huaico que afectó a las viviendas, templo religioso y animales en el centro poblado de Goncha, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO
AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	GONCHA

## III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Uturunco C.

Actualizado por: J. Mulatillo M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos Lima - Perú

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



#### IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 22-octubre-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 01: AMAZONAS

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE	205,488	326,384	61.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

#### V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 22:30 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS			AGRICULTURA
	FAMILIAS DAMNIFICADAS	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS INHABITABLES	VIVIENDAS AFECTADAS	TEMPLO RELIGIOSO AFECTADO	ANIMALES MENORES PERDIDOS
DPTO. AMAZONAS						
PROV. UTCUBAMBA						
DIST. BAGUA GRANDE	2	3	2	3	1	23

Fuente: Dirección Desconcentrada INDECI - Amazonas.

#### VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 22:30 horas

UBICACIÓN	TECHO		ABRIGO	
	CALAMINAS	COLCHONES	COLCHAS	MOSQUITEROS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AMAZONAS				
PROV. UTCUBAMBA				
DIST. BAGUA GRANDE	18	6	6	6
TOTAL - UNIDAD	18	6	6	6
PESO - TM	0.11			

UBICACIÓN	ENSERES				
	BIDONES	CUCHARAS	CUCHARON	CUCHILLO	ESPUMADERA
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AMAZONAS					
PROV. UTCUBAMBA					
DIST. BAGUA GRANDE	2	6	1	1	1
TOTAL - UNIDAD	2	6	1	1	1
PESO - TM	0.11				

UBICACIÓN	ENSERES				
	PLATOS HONDOS	PLATOS TENDIDOS	TAZONES	VASOS	OLLA N° 26
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AMAZONAS					
PROV. UTCUBAMBA					
DIST. BAGUA GRANDE	6	6	6	6	1
TOTAL - UNIDAD	6	6	6	6	1
PESO - TM	0.11				

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas.

Elaborado por : J. Uturunco C.

Actualizado por: J. Mulatillo M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos Lima - Perú

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gov.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



## VII. ACCIONES:

### Martes, 22 de octubre de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, informó que:
  - El personal de la Municipalidad Distrital de Bagua Grande y pobladores de la zona culminaron con los trabajos de limpieza en las viviendas afectadas e inhabitables.
  - El personal de la EPSSMU S.A. culminó con los trabajos de descolmatación de la Bocatoma Goncha del sistema de agua potable
  - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Bagua Grande culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - La Municipalidad Provincial de Utcubamba realizó la entrega de bienes de ayuda Humanitaria (techo, abrigo y enseres) a las familias afectadas y damnificadas.
  - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

### Viernes, 18 de octubre de 2019


- ✓ La Dirección Desconcentrada INDECI - Amazonas, informó que:
  - El personal de la Municipalidad Distrital de Bagua Grande y pobladores de la zona realizan los trabajos de limpieza en las viviendas afectadas e inhabitables.
  - El personal de la EPSSMU S.A. realiza los trabajos de descolmatación de la Bocatoma Goncha del sistema de agua potable.
  - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Bagua Grande realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

### FUENTE:

- Dirección Desconcentrada INDECI - Amazonas.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas

**Chorrillos, 22 de octubre de 2019**  
**COEN - INDECI**

V.º B.º



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

### ANEXO:

Vistas fotográficas.





**COEN**

CENTRO DE  
OPERACIONES DE  
EMERGENCIA NACIONAL



## ANEXO

### Vistas fotográficas

18.10.19



**Elaborado por : J. Uturnco C.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos Lima - Perú

Tel. +511 224-1685 • [www.indeciperu.gob.pe](http://www.indeciperu.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/indeciperu> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**Actualizado por: J. Mulatillo M.**