



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2582 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 20:00 HORAS
(Reporte N° 01)**

ATENDIDA

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE POMABAMBA - ÁNCASH

I. HECHOS:

El 21 de octubre de 2019, a las 02:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el colapso de la pared de una vivienda en la urbanización Gueushaj, distrito y provincia de Pomabamba.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	URBANIZACIÓN
ÁNCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	GUEUSHAJ

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: R. Leandro A.

Actualizado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 – Chorrillos - Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 22-octubre-2019

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 02: ANCASH

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA	200,000	383,744	29.4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 20:00 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDA Y LOCALES PUBLICOS
	PERSONAS DAMNIFICADAS	VIVIENDA COLAPSADA
DPTO. ANCASH		
PROV. POMABAMBA		
DIST. POMABAMBA	4	1

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

VI. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 20:00 horas

UBICACIÓN	TECHO	ABRIGO	OTROS
	CALAMINAS	FRAZADAS	ALIMENTOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. ÁNCASH			
PROV. POMABAMBA			
DIST. POMABAMBA	5	4	4
PESO - TM	0.06		

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

VII. ACCIONES:

Martes, 22 de octubre de 2019

- ✓ La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, informó que:
 - El personal de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, con ayuda de maquinaria pesada, culminó con la limpieza de la zona afectada.
 - Se culminó con la evaluación de daños y análisis de las necesidades.
 - La Municipalidad Provincial de Pomabamba realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria (techo, abrigo y otros) a las personas damnificadas.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Elaborado por: R. Leandro A.

Actualizado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 – Chorrillos - Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



☑ **Lunes, 21 de octubre de 2019**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través de su Reporte Complementario N°117/21-10-2019/COER-ANCASH, informó que:
 - El personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pomabamba realiza la evaluación de daños y análisis de las necesidades.
 - Las personas damnificadas pernoctan en la vivienda de un familiar.
 - La Municipalidad Provincial de Pomabamba traslada maquinaria pesada, a fin de realizar los trabajos de limpieza en la zona afectada.
 - No se reportan daños a la vida y la salud de las personas.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

**Chorrillos, 22 de octubre de 2019
COEN - INDECI**

V.º B.º



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOTA CORTÉZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas fotográficas

Colapso de la pared en el distrito de Pomabamba



Elaborado por: R. Leandro A.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 – Chorrillos - Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>

Actualizado por: R. Leandro A.