



**COEN**

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



**REPORTE PRELIMINAR N° 1134 - 22/10/2019 / COEN - INDECI / 20:50 HORAS**

# HUAICO EN EL DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUÁNUCO

## I. HECHOS:

El 20 de octubre de 2019, a las 16:17 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un huaico que afectó a la carretera que une Canchabamba con San Pablo de Chaulán en el sector de Turuna, distrito de Canchabamba, provincia de Huacaybamba.

## II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	LOCALIDAD	SECTOR
HUANUCO	HUACAYBAMBA	CANCHABAMBA	TURUNA

## III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: **C. Cruz L.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



**COEN**

CENTRO DE  
OPERACIONES DE  
EMERGENCIA NACIONAL



#### IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 22 de octubre de 2019, a las 20:50 horas

UBICACIÓN	VIAS DE COMUNICACIÓN
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. HUÁNUCO	
PROV. HUACAYBAMBA	
DIST. CANCHABAMBA	0.05

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

#### V. ACCIONES:

##### Martes, 22 de octubre de 2019


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Preliminar N° 275 - 21.10.19, informó que:
  - El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canchabamba solicitó a la Municipalidad Provincial de Huacaybamba apoyo con maquinaria pesada y combustible, a fin de realizar los trabajos de limpieza en la carretera afectada.
  - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Canchabamba realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - El tránsito se encuentra interrumpido.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

##### FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

**Chorrillos, 22 de octubre de 2019  
COEN - INDECI**

V. °B. °

  
 \_\_\_\_\_  
 Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO  
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. CARLOSA CORTEZ CESPEDES**  
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

##### ANEXO:

Vistas fotográficas.

Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



**COEN**

CENTRO DE  
OPERACIONES DE  
EMERGENCIA NACIONAL



## ANEXO

### Vistas fotográficas

Huaico en el distrito de Canchabamba



**Elaborado por: C. Cruz L.**

**Distribución:** Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indec.gov.pe](http://www.indec.gov.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>