



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



REPORTE PRELIMINAR N° 1137 - 23/10/2019 / COEN - INDECI / 00:30 HORAS

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE PANAÓ - HUÁNUCO

I. HECHOS:

El 21 de octubre de 2019, a las 18:00 horas, se produjo un deslizamiento que afectó a la carretera Panao - Yuragmarca en el sector de Hatunragra, distrito de Panao, provincia de Pachitea.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
HUÁNUCO	PACHITEA	PANAÓ	HATUNRAGRA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: J. Mulatillo M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



IV. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS:

Actualizado al 23 de octubre de 2019, a las 00:30 horas

UBICACIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. HUÁNUCO	
PROV. PACHITEA	
DIST. PANAÓ	0.12

Nota: En proceso de evaluación.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

V. ACCIONES:

Miércoles, 23 de octubre de 2019

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 166 - 22/10/2019/ GORE-HCO-COER, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pachitea realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordina con la Municipalidad Provincial de Pachitea, a fin de que realicen los trabajos de limpieza en la carretera afectada.
 - El tránsito se encuentra interrumpido.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el monitoreo de la emergencia.

FUENTE:

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

**Chorrillos, 23 de octubre de 2019
COEN - INDECI**

V.° B.°

Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.

Elaborado por: J. Mulatillo M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indeci?fref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas fotográficas

Deslizamiento en el distrito de Panao



Elaborado por: J. Mulatillo M.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indec.gov.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/indecifref=ts> • Twitter: <https://twitter.com/indeciperu>