



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 3104- 15/12/2019 / COEN - INDECI / 15:35 HORAS
(Reporte Nº 1)

ATENDIDA

DERRUMBE EN EL DISTRITO DE LLUMPA - ÁNCASH

I. HECHOS:

El 15 de diciembre de 2019, a las 04:30 horas aproximadamente se produjo un derrumbe de rocas afectando la vía nacional PE-14C en el kilómetro 129 interrumpiendo el tránsito vehicular en el distrito de Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
ÁNCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: N. Paredes H.

Actualizado por : J. L. Bocanegra R.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 15 de diciembre de 2019, a las 15:35 horas

UBICACIÓN	VIAS DE COMUNICACIÓN
	CARRETERA AFECTADA (Km)
DPTO. ÁNCASH	
PROV. MARISCAL LUZURIAGA	
DIST. LLUMPA	0.08

Fuente: Centro de Operaciones Emergencia Regional de Áncash.

V. MAQUINARIA UTILIZADA:

Actualizado al 15 de diciembre de 2019, a las 15:35 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Uso
Tractor sobre oruga	1	Provia Nacional	Limpieza de vía

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.

VI. ACCIONES:

Domingo, 15 de diciembre de 2019

15:35 Horas

- ✓ El Centro de Operaciones Emergencia Regional de Áncash, informó que:
 - El Supervisor de la vía PE-14C de PROVÍAS Nacional informó que los trabajos de limpieza y eliminación de material de derrumbe han culminado.
 - La vía se encuentra totalmente habilitada y el tránsito normalizado.
 - La emergencia ha sido atendida y se procede al cierre de la misma.

10:25 Horas

- ✓ El Centro de Operaciones Emergencia Regional de Áncash, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Llumpa realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Se coordinó con Provias Nacional quien movilizó una maquinaria de tractor oruga sobre ruedas, para que realice la limpieza de la vía y eliminación del material de derrumbe de la vía de comunicación afectada.
 - La vía se encuentra interrumpida.

Elaborado por: N. Paredes H.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por : J. L. Bocanegra R.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



FUENTE:

Centro de Operaciones Emergencia Regional de Áncash.

**Chorrillos, 15 de diciembre de 2019
COEN - INDECI**

V. °B. °

Grat Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ROBERT DANIEL MARTEL FLORES
Especialista en GRD
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas Fotográficas.

INDECI



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas Fotográficas



Elaborado por: N. Paredes H.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indec.gov.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por : J. L. Bocanegra R.