



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 249 - 14/1/2020 / COEN - INDECI / 12:30 HORAS
 (Reporte N° 2)

ATENDIDA

INUNDACIÓN EN EL DISTRITO DE HUAROCONDO - CUSCO


I. HECHOS:

El 05 de enero de 2020, a las 04:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se registra en la zona, se produjo el incremento del caudal y posterior desborde del río Huarcocondo, que causo daños a una vivienda, vías de comunicación y áreas de cultivos en el distrito de Huarcocondo, provincia de Anta.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
CUSCO	ANTA	HUAROCONDO

III. MAPA SITUACIONAL:





IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 14 - enero-2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. : MUNICIPALIDADES

Departamento: CUSCO

Provincia : ANTA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO	35,000	35,000	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 14 de enero de 2020, a las 12:30 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PÚBLICOS	VÍAS DE COMUNICACIÓN	AGRICULTURA
	PERSONAS AFECTADAS	VIVIENDA AFECTADA	CARRETERA AFECTADA (km)	ÁREA DE CULTIVO AFECTADO (Has)
DPTO. CUSCO				
PROV. ANTA				
DIST. HUAROCONDO	2	1	1	0.200

Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarucondo. Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 14 de enero de 2020, a las 12:30 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Retroexcavadora	1	Municipalidad Distrital de Huarucondo	Trabajos de encausamiento del río Huarucondo.
Cargador Frontal	1		
Volquete	1		

Fuente: Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Municipalidad Distrital de Huarucondo.

VII. ACCIONES:

Martes, 14 de enero de 2020

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarucondo, informo que :
 - La familia afectada culminó con los trabajos de limpieza de su vivienda afectada.
 - Se culminó con los trabajos de encausamiento del río huarucondo, con ayuda de maquinaria pesada.
 - Se realiza la actualización de la emergencia en el SINPADv2.0.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Anta.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**Chorrillos, 14 de enero de 2020
COEN – INDECI**


Sala Antropología 20112 (Módulo)
Tercero 2° Ind. Ar.
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto de Defensa Civil

V.° B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

1. Cronología de acciones.
2. Vistas fotográficas.

Elaborado por: J. Sinchitullo S.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 – Chorrillos - Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO N° 1

Cronología de acciones

11/1/2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de su Reporte de Emergencia N° 845, informó que:
 - Personal de la Comisaría rural de la PNP, del distrito de Huarcocondo comunica que la Empresa COPESCO, culminó con los trabajos de rehabilitación de la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restablecido.

5/1/2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de su Reporte Preliminar de Emergencia N° 010, informó que:
 - El personal de la Policía Nacional del Perú coordina con la Empresa COPESCO, a fin de que realicen los trabajos de limpieza en la carretera afectada.
 - El tránsito se encuentra restringido.
- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Anta, informó que se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO N° 2

Vistas fotográficas



Elaborado por: J. Sinchitullo S.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 – Chorrillos - Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>