



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 250 - 14/01/2020 / COEN - INDECI / 12:35 HORAS
(Reporte N° 2)

ATENDIDA

HUAICO EN EL DISTRITO DE MATALAQUE - MOQUEGUA

I. HECHOS:

El 3 de enero de 2020, a las 18:30 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales que se registran en la zona, se activó la quebrada Huasahuayca y dos quebradas cercanas al cementerio de Matalaque, generando un huaico que afectó a las viviendas y carretera en los sectores de Candahua, Huarina y Huatagua, distrito de Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
MOQUEGUA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO	MATALAQUE	CANDAHUA
			HUARINA
			HUATAGUA

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: C. Cruz L.

Actualizado por: H. Flores T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 14 de enero de 2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: GENERAL SÁNCHEZ CERRO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD POROVINCIAL DE SÁNCHEZ CERRO	30 000	30 000	0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 14 de enero de 2020, a las 12:35 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	TRANSPORTES
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. MOQUEGUA			
PROV. GENERAL SÁNCHEZ CERRO			
DIST. MATALAQUE	20	20	80

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 14 de enero de 2020, a las 12:35 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por	Uso
Cargador frontal	1	Municipalidad Distrital de Matalaque	Trabajos de limpieza de carretera y enrocado de ribera de quebradas
Volquete	1		

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque.

VII. ACCIONES:

Martes, 14 de enero de 2020

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque, informó que:
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Matalaque, con apoyo de maquinaria pesada y herramientas, culminó los trabajos de limpieza en los tramos de la carretera afectada (interdepartamental Moquegua-Arequipa) y enrocado de riberas de quebradas.
 - Las familias afectadas con apoyo de personal de la Municipalidad Distrital de Matalaque y pobladores, culminaron las labores de limpieza en sus viviendas.
 - Se culminó la evaluación de daños y análisis de necesidades y se realiza su registro en el SINPAD.
 - El alcalde de la Municipalidad Distrital de Matalaque realizó coordinaciones con el Sector Transportes, para que la empresa encargada intervenga, cuando la situación lo requiera.
 - No se requiere la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias afectadas.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: H. Flores T.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



☑ **Sábado, 4 de enero de 2020**

15:30 Horas

- ✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci - Moquegua, informó que:
 - La Municipalidad Distrital de Matalaque, con apoyo de maquinaria pesada, realiza los trabajos de limpieza en la carretera afectada. Al momento se tiene un 70 % de avance.
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque culminó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Las familias afectadas, con apoyo de familiares y vecinos, continúan con las labores de limpieza en sus viviendas.

00:45 Horas

- ✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci - Moquegua, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El alcalde de la Municipalidad Distrital de Matalaque coordina con el Sector Transportes, a fin de que intervenga en la carretera afectada. Asimismo, requieren kits de herramientas.
 - Las familias afectadas realizan las labores de limpieza en sus viviendas

FUENTE:

- Dirección Desconcentrada de Indeci - Moquegua.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Matalaque.

**Chorrillos, 14 de enero de 2020
COEN - INDECI**



V.° B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

Vistas fotográficas.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO

Vistas fotográficas

14 ENE 2020



Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: H. Flores T.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



4 ENE 2020

Huaico en el distrito de Matalaque



Elaborado por: C. Cruz L.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

Actualizado por: H. Flores T.