



COEN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 258 – 14/1/2020 / COEN - INDECI / 15:45 HORAS
(Reporte N° 3)

HUAICO EN EL DISTRITO DE ECHARATE – CUSCO

I. HECHOS:

El 7 de enero de 2020, a las 04:20 horas, a consecuencias de las fuertes precipitaciones pluviales que se registraron en la zona, se registró un huaico, que afectó vivienda y vías de comunicación en el Km 247+100 de la ruta Cusco – Quillabamba, sector Siete Tinajas, distrito de Echarate, provincia de La Convención.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	SIETE TINAJAS

III. MAPA SITUACIONAL:



Elaborado por: C. Cruz L.

Actualizado por: J. Uturunco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 14-enero-2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: CUSCO

Provincia: LA CONVENCION

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE	140,000	140,000	0.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

V. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 14 de enero de 2020, a las 15:45 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD		VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS		VIAS DE COMUNICACIÓN
	FAMILIA DAMNIFICADA	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	VIVIENDA COLAPSADA	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. CUSCO					
PROV. LA CONVENCION					
DIST. ECHARATE	1	5	5	1	35

Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci – Cusco.

Frente Policial VRAEM – Comisaria del Distrito de Echarate.

VI. MAQUINARIA PESADA UTILIZADA:

Actualizado al 11 de enero de 2020, a las 10:55 horas

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Empleado para:
Retroexcavadora	1	Municipalidad Distrital de Echarate	Limpieza de la vía afectada
Cargador frontal	1		

Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci – Cusco.

Frente Policial VRAEM – Comisaria del Distrito de Echarate.

VII. ACCIONES:

Martes, 14 de enero de 2020

- ✓ El Gerente de la Municipalidad Distrital de Echarate, informo que:
 - Las familias afectadas, culminaron con la limpieza de sus viviendas.
 - De acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades, las familias damnificadas y damnificadas no ameritan con la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

FUENTE:

- Jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Echarate
- Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate
- Dirección Desconcentrada del Indeci – Cusco.
- Frente Policial VRAEM – Comisaría de Echarate.
- Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Echarate.

Elaborado por: C. Cruz L.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**Chorrillos, 14 de enero de 2020
COEN – INDECI**


Luis Antonio SAAVEDRA MORALES
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.º B.º.


Oral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO:

1. Cronología de Acciones
2. Vistas fotográficas.

INDECI

Elaborado por: C. Cruz L.

Actualizado por: J. Uturnco C.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO 1

Cronología de Acciones

11/1/2020

- ✓ La Jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Echarate:
 - Se ha culminado con la evaluación de daños y el empadronamiento familiar de las familias afectadas y damnificadas.
 - Personal y maquinaria pesada de la Municipalidad Provincial de La Convención continúa en la zona debido a las constantes precipitaciones pluviales.
 - El tránsito se encuentra restablecido.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordina con el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Echarate el registro de información complementaria en el Sistema Nacional de Información para la Respuesta y Rehabilitación SINPAD.

8/1/2020

- ✓ El Gerente Municipal de La Municipalidad Distrital de Echarate, informó que:
 - La familia damnificada se encuentra pernoctando en la vivienda de un familiar.
 - Se solicita al Gobierno Regional de Cusco, apoyo con bienes de ayuda humanitaria para la familia damnificada.
 - La Municipalidad Distrital de Echarate ofició a Provías Nacional, para la rehabilitación total de la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restringido.

7/1/2020

- ✓ El Frente Policial VRAEM – Comisaría Echarate, informó que:
 - El personal de la Policía Nacional del Perú conformado por 41 efectivos, 01 unidad móvil de la Comisaría de Echarate y el apoyo de la comisaría de Quillabamba con 02 unidades móviles, brinda seguridad y realiza coordinaciones con las autoridades del distrito para la intervención.
 - Dos maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de Echarate, viene realizando trabajos de limpieza de la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restringido.
 - Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y salud de las personas.
- ✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci – Cusco, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Echarate, realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La Municipalidad Distrital de Echarate, viene realizando trabajos de limpieza de la vía afectada, con dos maquinarias pesadas.
 - Se continúa el monitoreo de la emergencia.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



ANEXO 2

Vistas fotográficas

7 ENE 2020

Cargador frontal realizando trabajos de limpieza de la vía afectada - Echarate



Huaco en el sector de 7 tinajas del Distrito de Echarate



Elaborado por: **C. Cruz L.**

Actualizado por: **J. Uturnco C.**

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol Cdra.4 – Chorrillos – Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>