

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2158 - 4/7/2020 / COEN - INDECI / 16:20 HORAS
(Reporte N° 5)

ATENDIDA

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CHUQUIS - HUANUCO

I. HECHOS:

El 13 de marzo de 2020, a las 08:00 horas, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la zona se produjo un deslizamiento que afectó a las vías de comunicación (camino rural) en el tramo Chuquis - Huancachaca, localidad de Hucrumarca, distrito de Chuquis, provincia de Dos de Mayo.

El 9 de marzo de 2020, a las 16:00 horas, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la zona se produjo la afectación de las vías de comunicación (camino rural y puentes) en las localidades de Huancachaca, Hucrumarca y Jauchin, distrito de Chuquis, provincia de Dos de Mayo.

El 13 de febrero de 2020, a las 09:00 horas, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la zona se produjo la afectación de viviendas en las localidades de Chuquis, Tancuy y Pucagaga, distrito de Chuquis, provincia de Dos de Mayo.

II. ESTADO SITUACIONAL:

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | LOCALIDAD |
|--------------|-------------|----------|---|
| HUANUCO | DOS DE MAYO | CHUQUIS | CHUQUIS, TANCUY, PUCAGAGA, HUANCACHACA, HUCRUMARCA, JAUCHIN |



Elaborado por: W. Perea M.

Actualizado por: C. Velásquez T.

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 4 de julio de 2020, a las 16:20 horas.

| UBICACIÓN | VIDA Y SALUD | | VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS | | | TRANSPORTES | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | PERSONAS DAMNIFICADAS | PERSONAS AFECTADAS | VIVIENDAS COLAPSADAS | VIVIENDAS INHABITABLES | VIVIENDAS AFECTADAS | CAMINOS RURALES AFECTADOS (m) | PUENTES VEHICULARES AFECTADOS |
| DPTO. HUÁNUCO | | | | | | | |
| PROV. DOS DE MAYO | | | | | | | |
| DIST. CHUQUIS | 32 | 62 | 2 | 11 | 22 | 52 | 2 |

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 4 de julio de 2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 399-P184-03/07/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
En relación a la emergencia del 9 y 13/03/2020:
 - El personal del Área de la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Chuquis culminó con los trabajos de limpieza y rehabilitación en los caminos rurales afectados de las localidades de Huancachaca, Hucrumarca y Jauchin, con el apoyo de maquinaria pesada, asimismo en los tramos Chuquis - Huancachaca. El tránsito ha sido restablecido.
 - Los pobladores de las localidades de Huancachaca y Hucrumarca, a través de faenas comunales, lograron restaurar los puentes vehiculares afectados.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Reporte Complementario N° 1682-21/4/2020/COEN-INDECI/15:35 Horas (Reporte N° 4).

V.ºB.º



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Chorrillos, 4 de julio de 2020
COEN - INDECI



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: W. Perea M.

Actualizado por: C. Velásquez T.

ANEXO

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas Fotográficas.

ANEXO (1)

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 04-julio-2020
 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
 Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
 Departamento: HUANUCO
 Provincia: DOS DE MAYO

| Municipalidad | PIA | PIM | Avance % |
|------------------------------------|--------|---------|----------|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS | 19,000 | 293,348 | 98.5 |

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Entregada por el Gobierno Regional de Huánuco:

Actualizado al 23 de marzo de 2020, a las 18:35 horas.

| UBICACIÓN | TECHO | | ABRIGO | | ENSERES | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------------|---------|--------|---------|---------------|
| | CALAMINAS | COLCHONES | FRAZADAS | BOTAS DE JEBE | BIDONES | BALDES | CUCHARA | PLATOS HONDOS |
| | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD |
| DPTO. HUÁNUCO | | | | | | | | |
| PROV. DOS DE MAYO | | | | | | | | |
| DIST. CHUQUIS | 234 | 32 | 94 | 40 | 35 | 35 | 94 | 94 |
| TOTAL - UNIDAD | 234 | 32 | 94 | 40 | 35 | 35 | 94 | 94 |
| PESO POR TIPO X (TM) | 0.70 | | 0.01 | | | | 0.00248 | |

| UBICACIÓN | ENSERES | | | HERRAMIENTAS | | | | OTROS | ALIMENTOS |
|-------------------|-----------------|---------|--------|--------------|-------------|--------|--------|----------------|-----------|
| | PLATOS TENDIDOS | TAZONES | VASOS | BARRETAS | CARRETILLAS | PALAS | PICOS | KIT DE HIGIENE | ALIMENTOS |
| | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | UNIDAD | KG |
| DPTO. HUÁNUCO | | | | | | | | | |
| PROV. DOS DE MAYO | | | | | | | | | |
| DIST. CHUQUIS | 94 | 94 | 94 | 4 | 4 | 16 | 4 | 94 | 938 |
| TOTAL - UNIDAD | 94 | 94 | 94 | 4 | 4 | 16 | 4 | 94 | 938 |
| PESO - TM | | | | | 0.09 | | | | |

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****21/4/2020** **Regional****GORE HUÁNUCO**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:
 - En relación a las emergencias del 9/3/2020 y 13/3/2020, el jefe de la Oficina de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis, culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El Alcalde del municipio solicita la Declaratoria de Estado de Emergencia por Evento Ocurrido a través del Oficio N° 061-2020-MDCH/A.
 - El tránsito en la localidad de Hucrumarca continúa interrumpido.
 - Las autoridades municipales vienen acatando la Declaratoria de Estado de Emergencia emitido por el Estado, a través del D.S. N° 044-2020-PCM y del D.S. N° 051-2020-PCM, en donde se dispone el aislamiento y la inmovilización social de la población, la suspensión de las actividades laborales del sector público y privado, a fin de contener y controlar la propagación del COVID-19, por lo que quedaron pendientes:
 - La rehabilitación de los puentes que unen las localidades de Huancachaca y Hucrumarca.
 - Los trabajos de limpieza y rehabilitación del camino rural en la localidad de Hucrumarca.

23/3/2020 **Regional****GORE HUÁNUCO**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco a través de su Reporte Complementario N° 297-P118 - 23/3/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis informó que, el Gobierno Regional de Huánuco entregó bienes de ayuda humanitaria al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chuquis, a fin de atender a las personas damnificadas y afectadas.
 - Las personas damnificadas iniciaron los trabajos de reconstrucción de sus viviendas con sus propios recursos y con los materiales que fueron entregados por el Gobierno Regional de Huánuco.
 - Las familias afectadas culminaron con los trabajos de limpieza de sus viviendas y retomaron a sus actividades con normalidad.
 - La emergencia del 13/2/2020 ha sido atendida.

19/3/2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Preliminar N° 184 – 13/03/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El jefe de la oficina de GRD del distrito, conformó cuadrillas de limpieza con los pobladores de la localidad de Hucrumarca, quienes con sus propias herramientas vienen realizando los trabajos de rehabilitación de la vía, sin embargo, debido a la magnitud del evento y a las constantes lluvias no se pudo culminar con la faena.
 - El Alcalde de la municipalidad distrital, solicita a la Municipalidad Provincia de Dos de Mayo el apoyo con maquinaria pesada para continuar con los trabajos de limpieza y rehabilitación del camino rural afectado.
 - El tránsito en la zona se encuentra restringido.

14/3/2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Preliminar N° 184 – 13/03/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis, se ha trasladado a la zona del evento para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Chuquis junto con pobladores de la zona realizan labores de limpieza parcial de la vía afectada, a fin que puedan transitar vehículos menores.
 - El Grupo de Trabajo de Defensa Civil del distrito está coordinando las acciones correspondientes para ejecutar la limpieza y rehabilitación definitiva de la vía afectada.
 - El tránsito se encuentra restringido.

12/3/2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco a través de su Reporte Preliminar N° 173 - 9/3/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis se traslada a las localidades de Huancachaca, Hucrumarcar y Jauchina, a fin de realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades en las vías de comunicación afectadas.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

18/2/2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco a través de su Reporte Complementario N° 193-P118-173/02/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Las personas damnificadas continúan pernoctando en las viviendas de vecinos y familiares, hasta que se culminen con los trabajos de reconstrucción de sus viviendas, asimismo se informa que se culminaron con los trabajos de remoción de escombros producto del colapso de las viviendas.
 - El Alcalde de la municipalidad distrital coordina con la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo la atención de la emergencia con bienes de ayuda Humanitaria.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

14/2/2020

Regional

GORE HUÁNUCO

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco a través de su Reporte Preliminar N° 118-13/02/2020/GORE-HCO-COER, informó que:
 - El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chuquis realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - Las familias damnificadas fueron evacuadas a las viviendas de sus familiares y vecinos.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

14 MAR 2020

Deslizamiento en el distrito de Chuquis



9 MAR 2020

Precipitaciones pluviales afectan vías de comunicación en el distrito de Chuquis



14 FEB 2020

Precipitaciones pluviales afectan al distrito de Chuquis

