

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2176 - 6/7/2020 / COEN - INDECI / 21:50 HORAS
(Reporte N° 3)

ATENDIDA

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CURASCO - APURÍMAC

I. HECHOS:

El 13 de febrero de 2020, a las 14:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo el incremento del caudal y posterior desborde de un riachuelo, ocasionando daños a la vida y salud de una persona y un puente peatonal (rustico) de madera en el sector Huaycco Huanccaray, distrito de Curasco, provincia de Grau.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
APURIMAC	GRAU	CURASCO	HUAYCCO HUANCCARAY



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 6 de julio de 2020, a las 21:45 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	PERSONA DESAPARECIDA	PUENTE PEATONAL DESTRUIDO
DPTO. APURIMAC		
PROV. GRAU		
DIST. CURASCO	1	1

Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci - Apurímac.

Detalle de los daños a la vida y salud

N°	Distrito	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD
1	Curasco	Castro Cosio Teodulfo	62

Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci - Apurímac.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Lunes, 6 de julio de 2020

Regional

- ✓ El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Curasco informo que:
 - Familiares de la persona desaparecida y personal de la Policía Nacional dieron por concluidas las labores de búsqueda y rescate al no tener respuesta alguna.
- ✓ Se procede al cierre del presente reporte.

FUENTE:

- REPORTE PRELIMINAR N° 479 - 14/02/2020 / COEN - INDECI / 04:30 HORAS
- Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Curasco
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.
- Dirección desconcentrada del Indeci - Apurímac.

**Chorrillos, 6 de julio de 2020
COEN – INDECI**



JULISSA NOEMÍ LEONTOP PRECIADO
Economista CEL
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

V.° B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: W. Perea M.

Actualizado por: L. Sánchez H.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación
2. Cronología de Acciones
3. Vistas Fotograficas

ANEXO 1

Recursos de Respuesta y Rehabilitación

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 06-julio-2020

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 03: APURIMAC

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO		50773	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

ANEXO 2

Cronología de Acciones

13/4/2020

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac informó que, las labores de búsqueda y rescate se han suspendido por la inmovilización social dispuesta por el Gobierno antes la emergencia sanitaria debido al COVID19.

18/2/2020

- ✓ Personal de la Dirección Desconcentrada del Indeci - Apurímac, informó que:
 - Personal de la Municipalidad Distrital de Curasco con personal de la comisaría de Vilcabamba continúan con las labores de búsqueda y rescate de la persona desaparecida.

14/2/2020

- ✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci - Apurímac, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Curasco y Policía Nacional del Perú de la comisaría de Vilcabamba realizaron las labores de búsqueda de la persona desaparecida, quien se cayó del puente peatonal por la crecida del caudal del riachuelo.
 - Se coordinó con la brigada de rescate de Apurímac a fin de que apoyen con las labores de búsqueda de la persona desaparecida.