

INFORME DE EMERGENCIA N° 483 - 3/8/2020 / COEN - INDECI / 18:15 HORAS
(Informe N° 2)

ATENDIDA

MOVIMIENTO SÍSMICO DE MAGNITUD 3.5 EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

I. HECHOS:

El 13 de junio de 2020, a las 09:14:22 horas, se registró un movimiento sísmico de magnitud 3.5, profundidad 15 Km, referencia 9 Km al NE de Colta, Paucar del Sara Sara - Ayacucho, Intensidad III Colta, Latitud - 15.09 y Longitud - 73.25.

II. UBICACION:


DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	COLTA	124764

IGP/CENSIS/RS 2020-0419 MAPAS TEMÁTICOS

Fecha	13/06/2020
Hora Local	09:14:22
Magnitud	3.5 ●
Referencia (Continente)	9 km al NE de Colta, Paucar Del Sara Sara - Ayacucho
Latitud (°)	-15.09
Longitud (°)	-73.25
Profundidad (km)	15
Intensidad	III Colta

Rango de Magnitud

● < 4.5
 ● entre 4.5 y 6.0
 ● > 6.0



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Fuente: IGP

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 3 de agosto de 2020, a las 18:10 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS	
	FAMILIAS AFECTADAS	VIVIENDAS AFECTADAS	II.EE. AFECTADAS
DPTO. AYACUCHO			
PROV. PAUCAR DEL SARA SARA			
DIST. COLTA	12	12	2

Nota: I.E. N° 24294 Virgen del Rosario (nivel primaria) e I.E. Raúl Heredia Guardia (nivel secundaria).

La afectación reportada es mínima (pequeñas fisuras)

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.

Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Lunes, 03 de agosto 2020

Regional

GORE Ayacucho

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - Personal de la fiscalía se traslado a la zona de la emergencia, a fin de verificar y validar los daños.
 - La afectación registrada es mínima (pequeñas fisuras).
 - La emergencia no amerita la entrega de bienes de ayuda humanitaria
 - La UGEL realizo coordinaciones internas, asimismo atendieron al emergencia como sector de competencia.
 - Se procede al cierre del presente reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación.
- INFORME DE EMERGENCIA N° 469 - 25/7/2020 / COEN - INDECI / 16:50 HORAS (Informe N° 1)

Chorrillos, 3 de agosto de 2020
COEN - INDECI

V.°B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO
 Economista CEL
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: N. Paredes H.

Actualizado por: J. Llontop P

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 3-agosto-2020

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 05: AYACUCHO

Provincia 0508: PAUCAR DEL SARA SARA

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA	230,026	2,008,074	73.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas .

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****25/7/2020** **Regional****GORE Ayacucho**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Colta, realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades y registro en el SINPAD.
 - Se realizaron las gestiones ante el Gobierno Regional de Ayacucho, para la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas y afectadas por el sismo.
 - La familia damnificada, continúan viviendo en la vivienda, pero en ambientes que no fueron afectados por el sismo.

22/7/2020 **Nacional****MINEDU**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación, mediante su Informe Preliminar N° 225 del 22 junio 2020 a las 11.00 hrs, informó que:
 - La Coordinadora Local de la UGEL Parinacochas indicó que la directora de la I.E. N° 24294 Virgen del Rosario de nivel primaria, le comunicó la afectación a su local educativo y la afectación a la I.E. Raúl Heredia Guardia de nivel Secundaria.
 - Asimismo, la Coordinadora Local de la UGEL Parinacochas comunicó al Director de la UGEL Paucar del Sara Sara los hechos ocurridos y realizó coordinaciones para la aplicación de la ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades del sector educación - EDANSE.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

13/6/2020 **Regional****GORE Ayacucho**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Colta realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Afectación a la infraestructura de la IE Raúl Heredia Guardia de nivel Secundaria



Afectación a la infraestructura de la IE N° 24294 Virgen del Rosario de nivel primaria





Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>