

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 3141 - 26/9/2020 / COEN - INDECI / 11:35 HORAS**  
**(Reporte N° 2)**

# DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUÁNUCO

**I. HECHOS:**

El 12 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, a consecuencia de la filtración de agua del canal de riego de Pachabamba se produjo un deslizamiento que afectó a la vía de comunicación (camino rural) en el tramo Pachabamba - Yanunca en las localidades de Pachabamba y Yanunca, distrito de Santa María del Valle, provincia de Huánuco.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUÁNUCO	HUÁNUCO	SANTA MARÍA DEL VALLE	PACHABAMBA, YANUNCA



**Distribución:** A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL**

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • [www.indeci.gob.pe](http://www.indeci.gob.pe)

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de setiembre de 2020, a las 11:35 horas.

UBICACIÓN	TRANPORTE
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)
DPTO. HUÁNUCO	
PROV. HUÁNUCO	
DIST. SANTA MARÍ DEL VALLE	35

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

**Sábado, 26 de setiembre de 2020**

**Regional**

#### GORE Huánuco

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 500-P255 - 25/09/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
  - A través del Oficio N° 190-2020-MDSMV/A del 21/9/2020, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle solicitó al Gobierno Regional de Huánuco el apoyo con combustible diésel (petróleo) para iniciar con los trabajos de recuperación y rehabilitación del camino rural afectado.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

#### FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Reporte Complementario N° 2598 - 19/8/2020 / COEN - INDECI / 15:30 Horas (Reporte N° 1).

**Chorrillos, 26 de setiembre de 2020**  
**COEN - INDECI**

V.ºB.º



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas  
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CESPEDES  
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
 Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por:** C. Velásquez T.

**Actualizado por:** C. Velásquez T.

#### ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

**ANEXO (1)****RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 26-septiembre-2020  
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES  
Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES  
Departamento: HUANUCO  
Provincia: HUANUCO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE	50,588	929,358	30.4

**Fuente:** Ministerio de Economía y Finanzas.

**ANEXO (2)****CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****19/8/2020** **Regional****GORE Huánuco**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Personal de serenazgo del municipio realizó la señalización y colocó cintas de seguridad en la zona afectada.
  - El jefe de la oficina de GRD del distrito solicitó combustible al Gobierno Regional de Huánuco para iniciar con los trabajos de rehabilitación del camino rural afectado.
  - El tránsito en la zona se encuentra interrumpido.

**14/8/2020** **Regional****GORE Huánuco**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle se trasladó al lugar de los hechos para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - Los pobladores de los sectores de Pachabamba y Yanuna vienen trasladándose por rutas alternas.
  - El jefe de la oficina de GRD del distrito prepara un informe técnico a fin de solicitar combustible al Gobierno Regional de Huánuco para los trabajos de rehabilitación del camino rural afectado.
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

**ANEXO (3)**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

12 AGO 2020

Deslizamiento afecta al distrito de Santa María del Valle

