

REPORTE COMPLEMENTARIO N°2447 - 7/8/2020 / COEN - INDECI / 19:30 HORAS
(Reporte N° 2)

ATENDIDA

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE ARAMANGO - AMAZONAS

I. HECHOS:

El 1 de agosto de 2020, a las 04:00 horas aproximadamente, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento que afectó a las viviendas en el distrito de Aramango, provincia de Bagua.

II. ESTADO SITUACIONAL:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 7 de agosto de 2020, a las 19:20 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD	VIVIENDA Y LOCALES	TRANSPORTE
	FAMILIA AFECTADA	VIVIENDA AFECTADA	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. AMAZONAS			
PROV. BAGUA			
DIST. ARAMANGO	11	11	150

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.
 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa.
 Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Amazonas.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Viernes, 7 de agosto de 2020

Regional

GORE. AMAZONAS

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Amazonas, informó que:
- La municipalidad Provincial de Bagua brindó los bienes de ayuda humanitaria para las familias afectadas (abrigo y enceres).
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
 - La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa.
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Amazonas
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 2368 - 2/8/2020 / COEN - INDECI / 23:30 HORAS (Reporte N° 1)

Chorrillos, 7 de agosto de 2020
COEN - INDECI

V.° B.°



Gral Brig (r) Ricardo SEIJAS DEL CASTILLO
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



JULISSA NOEMI LLONTOP PRECIADO
 Economista CEL
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: R. García C.

Actualizado por: W. Perea M.

ANEXO

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación
3. Vistas Fotográficas.

PUESTA Y REHABILITACIÓN

1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Fecha de la Consulta: 6-agosto-2020

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento: LIMA

Provincia: BAGUA

Provincia	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	241,465	1,348,391	76.2

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

Entregado por la Municipalidad Provincial de Bagua

Actualizado al 7 de agosto de 2020, a las 17:30 horas

UBICACIÓN	ABRIGO			ENSERES		
	COLCHONES	FRAZADAS	MOSQUITERO	BALDES	CUCHARAS	CUCHARONES
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AMAZONAS						
PROV. BAGUA						
DIST. ARAMANGO	21	21	9	11	21	11
TOTAL - UNIDAD	21	21	9	11	21	11
PESO - TM	0.16					

UBICACIÓN	ENSERES					
	CUCHILLOS	ESPUMADERAS	KIT DE HIGIENE	PLATOS TENDIDOS	TAZONES	VASOS
	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
DPTO. AMAZONAS						
PROV. BAGUA						
DIST. ARAMANGO	11	11	11	21	21	21
TOTAL - UNIDAD	11	11	11	21	21	21
PESO - TM	0.16					

Fuente: Dirección Desconcentrada de Indeci - Puno.

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****Domingo, 2 de agosto de 2020** **Sectorial****MINDEF**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, a través de su Reporte de Preliminar N° 067 – 2020/ COE – MINDEF a las 10:00 horas, informó que:
 - El Jefe de la Sección de Apoyo al Estado de la 6ta Brigada de Selva, acantonada en la guarnición de El Milagro – Bagua, informa que el 01 de agosto, a las 12:00 hrs, la Compañía de Intervención Rápida para Desastres - CIRD del Batallón de Servicios N° 116, en coordinación con las autoridades del distrito de Aramango y de la plataforma de Defensa Civil, y posteriormente se desplazó a la zona afectada para realizar los trabajos de limpieza de vías, cunetas y viviendas.
 - El personal de la CIRD, debidamente equipada, realizaron los trabajos de limpieza en apoyo al equipo de ingeniería de la municipalidad de Aramango, procediendo a la remoción de lodo. Además, se apoyó con la seguridad y control del tránsito de la vía afectada.
 - Siendo las 18:00 hrs, el personal retornó a sus instalaciones en la 6ª Brig Selva – El Milagro), sin novedad.
 - El Sub prefecto de la provincia comunicó que la maquinaria de la Municipalidad terminó con los trabajos de limpieza de la vía afectada.

1/8/2020 **Sectorial****MININTER**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, a través de su Reporte de Emergencia N° 20200000818 del 1/8/2020 a las 15:02 horas, informó que:
 - El subprefecto distrital de Aramango y los pobladores realizan los trabajos de limpieza en las viviendas afectadas.
 - Se coordina con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Aramango, a fin de que apoyen con maquinaria pesada para culminar con los trabajos de limpieza.

ANEXO (3)
VISTAS FOTOGRÁFICAS



2 AGO 2020

