

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 3139 - 26/9/2020 / COEN - INDECI / 10:55 HORAS  
 (Reporte N° 1)**

# DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE HUACAR - HUÁNUCO

**I. HECHOS:**

El 24 de setiembre de 2020, a las 13:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento que causó daños al camino rural y a las tuberías de agua potable en la localidad de Anganya, distrito de Huácar, provincia de Ambo.

**II. UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUÁNUCO	AMBO	HUACAR	ANGANYA



### III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de septiembre de 2020, a las 10:55 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES	SERVICIOS BASICOS
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)	TUBERIA DE AGUA POTABLE AFECTADA (m)
DPTO. HUÁNUCO		
PROV. AMBO		
DIST. HUACAR	18	12

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

### IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### Sábado, 26 de septiembre de 2020

##### Local

##### Municipalidad Distrital de Huacar

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huacar, informó que:
  - El personal de la oficina de GRD del municipio culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - El personal de la oficina de infraestructura del municipio culminó con los trabajos de rehabilitación de las tuberías.
  - El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacar solicitó a la Municipalidad Provincial de Ambo, el apoyo de maquinaria pesada para iniciar con los trabajos de rehabilitación en el camino rural afectado.
  - Los pobladores de la localidad de Anganya realizan transbordos en la zona, debido a que esa vía es la única que conecta al distrito. El tránsito continúa interrumpido.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

#### Viernes, 25 de septiembre de 2020

##### Regional

##### GORE Huánuco

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Preliminar N° 313 - 24/09/2020 / GORE-HCO-COER informó que:
  - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huácar realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
  - El personal de la Municipalidad Distrital de Huácar realizará los trabajos de limpieza y rehabilitación en el camino rural afectado.
  - El personal de la oficina de infraestructura del municipio realiza los trabajos de rehabilitación en la tubería afectada.
  - El tránsito se encuentra interrumpido.

**FUENTE:**

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huacar.

**Chorrillos, 26 de septiembre de 2020  
COEN - INDECI**

**V.ºB.º**



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil



**ING. CARLOS A. CORTEZ CEPEDES**  
Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional  
Instituto Nacional de Defensa Civil

**Elaborado por: C. Velásquez T.**

**Actualizado por: C. Velásquez T.**

**ANEXO:**

1. Vistas fotográficas.

ANEXO (1)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

24 SEP 2020

Deslizamiento afecta al distrito Huacar

