

**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 3140 - 26/9/2020 / COEN - INDECI / 11:00 HORAS
 (Reporte N° 2)**

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUCACACA - SAN MARTÍN

I. HECHOS:

El 17 de setiembre de 2020, aproximadamente a las 06:00 horas, a consecuencia de las precipitaciones pluviales se produjo el deslizamiento del talud, causando daños a la carretera marginal que conduce a la localidad de Cedropampa, distrito de Pucacaca, provincia de Picota.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
SAN MARTÍN	PICOTA	PUCACACA	CEDROPAMPA



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de setiembre de 2020, a las 11:00 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES
	CARRETERA AFECTADA (m)
DPTO. SAN MARTÍN	
PROV. PICOTA	
DIST. PUCACACA	550

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín.
 Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pucacaca.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 26 de septiembre de 2020

Local

Municipalidad Distrital de Pucacaca

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pucacaca, informó que:
 - El 25/9/2020, dos especialistas del Gobierno Regional de San Martín realizaron los trabajos de estimación de riesgo en la zona a fin de elaborar el informe técnico correspondiente.
 - El tránsito continúa restringido.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional realiza el monitoreo de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín.
- Reporte Complementario N° 3072 - 21/9/2020/COEN-INDECI/16:00Horas (Reporte N° 1)

Chorrillos, 26 de septiembre de 2020
COEN - INDECI

V.° B.°



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOTA CORTEZ CESPEDES
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: C. Cruz L.

Actualizado por: C. Cruz L.

ANEXO:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación.
2. Acciones de respuesta y rehabilitación.
3. Vista fotográfica.

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 26-septiembre-2020

Categoría Presupuestal: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Nivel de Gobierno: GOBIERNOS LOCALES

Departamento: SAN MARTÍN

DEPARTAMENTO	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA		74,478	90.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

ANEXO (2)**ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****21/9/2020** **Local****Municipalidad Distrital de Pucacaca**

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pucacaca, informó que:
 - Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pucacaca realizó la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La Municipalidad Distrital de Pucacaca en coordinación con la autoridad local de Cedropampa, realizó los trabajos de señalización y desvío de tránsito en la zona del deslizamiento.
 - El personal de seguridad ciudadana de la localidad de Cedropampa realiza el servicio en turnos de 1 a 2 personas para dirigir el tránsito en horas de congestión vehicular.
 - El tránsito continúa restringido.

17/9/2020 **REGIONAL****GORE San Martín**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín, mediante su Reporte de Incidencias Medio Día N° 246 - 17/09/2020 de fecha 17 de septiembre del 2020, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pucacaca realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - La Municipalidad Distrital de Pucacaca solicitó a la Municipalidad Provincial de Picota el apoyo con maquinaria pesada para la rehabilitación de la vía.
 - El tránsito se encuentra restringido.

ANEXO (2)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

22 SEP 2020

Señalización de tránsito en la zona del deslizamiento



17 SEP 2020

Deslizamiento de talud de la carretera en el distrito de Pucacaca

