

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 3269 - 7/10/2020 / COEN - INDECI / 18:25 HORAS
(Reporte N° 2)

ATENDIDA

DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) – HUÁNUCO

I. HECHOS:

El 23 de setiembre de 2020, a las 19:30 horas, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se vienen registrando en la zona, se produjo un deslizamiento que afecto la Carretera Nacional Huánuco – La Unión y el Puente Vera, en el caserío de Collancag, distrito de Quisqui (Kichki), provincia de Huánuco.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUÁNUCO	HUÁNUCO	QUISQUI (KICHKI)	COLLANCAG



III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 7 de octubre de 2020, a las 18:25 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTE	
	CARRETERA AFECTADA (m)	PUENTE DESTRUIDO
DPTO. HUÁNUCO		
PROV. HUÁNUCO		
DIST. QUISQUI	150	1

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Miércoles, 7 de octubre de 2020

Regional

GORE Huánuco


- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 517 - 07/10/2020 / GORE-HCO-COER informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quisqui (Kichki) culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - El personal de la Empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20), terminó con los trabajos de construcción de la vía alterna el 04/10/2020, asimismo, informó que no será necesario la reconstrucción del puente vehicular destruido, ya que en su lugar se han colocado alcantarillas, a fin de que las aguas del río San Juan Tingo puedan fluir de manera normal.
 - El tránsito en la zona se encuentra restablecido tanto para transporte liviano como pesado.
- ✓ La emergencia ha sido atendida, se solicita el cierre del reporte.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.
- Reporte Complementario N° 3171 - 28/9/2020 / COEN - INDECI / 14:45 Horas (Reporte N° 1).

Chorrillos, 7 de octubre de 2020
COEN - INDECI

V.°B.°



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



ROBERT DANIEL MARTEL FLORES
 Especialista en GRC
 Evaluador (a) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: C. Velásquez T.

Actualizado por: C. Velásquez T.

ANEXO:

1. Recursos de Respuesta y Rehabilitación.
2. Cronología de Acciones de Respuesta y Rehabilitación.
3. Vistas fotográficas.

Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

ANEXO (1)**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

Fecha de la Consulta: 07-octubre-2020
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
Departamento: HUANUCO
Provincia: HUANUCO

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI	22,000	100,000	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

2. MAQUINARIA UTILIZADA:

Actualizado al 25 de septiembre de 2020, a las 17:10 horas.

Tipo de Maquinaria	Cantidad	Asignado por:	Empleado para:
Volquete	1	China Railway 20 Bureau Group Corporation	Realizar trabajos de rehabilitación de la carretera afectada
Excavadora	1		
Total	2		

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

ANEXO (2)**CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN****28/9/2020** **Regional****GORE - HUÁNUCO**

- ✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quisqui, informó que:
 - El personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quisqui, culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades.
 - El personal de la Empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20), continúan con los trabajos de rehabilitación de la carretera afectada; asimismo, el responsable de la obra manifiesta que el puente destruido tendrá que ser reubicado en vista que la zona ha sufrido mucho daño estructural.
 - Los trabajos de construcción y habilitación de la vía alterna se encuentran en un 30% de avance.
 - El tránsito en la zona continúa interrumpido.

25/9/2020 **Regional****GORE - HUÁNUCO**

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Complementario N° 497 - 24/09/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Quisqui, se trasladó al lugar de los hechos y realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
 - El personal de la Empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20), encargada del asfaltado de la carretera Huánuco – La Unión, realiza los trabajos de rehabilitación de la carretera y la reconstrucción del puente destruido; asimismo, el representante de la empresa manifiesta que los trabajos en la zona durarán 30 días calendario.
 - El personal de la Empresa CR20, realiza la construcción y habilitación de una vía alterna provisional para el tránsito vehicular, indicando que dichos trabajos duraran 7 días hábiles.
 - El tránsito en el tramo Huánuco – La Unión se encuentra interrumpido.
 - Pobladores de la localidad de Collancag se vienen desplazando por una ruta alterna a través de la carretera Huánuco – Margos – La Unión.
 - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

ANEXO (3)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

23 SEP 2020

Deslizamiento afecta al distrito Huacar

