

REPORTE PRELIMINAR N° 1380 - 26/9/2020 / COEN - INDECI / 16:00 HORAS


DESIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE COLPAS - HUÁNUCO

I. HECHOS:

El 25 de setiembre de 2020, a las 12:00 horas, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se produjo un deslizamiento que causó daños al camino rural en las localidades de Quirura y Jawish, distrito de Colpas, provincia de Ambo.

II. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD
HUÁNUCO	AMBO	COLPAS	QUIRURA, JAWISH



Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú.

Tel. +511 224-1685 • www.indeci.gob.pe

Facebook: <https://www.facebook.com/COENPeru> • Twitter: <https://twitter.com/COENPeru>

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de setiembre de 2020, a las 16:00 horas.

UBICACIÓN	TRANSPORTES
	CAMINO RURAL AFECTADO (m)
DPTO. HUÁNUCO	
PROV. AMBO	
DIST. COLPAS	137

Nota: En proceso de evaluación.

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Sábado, 26 de setiembre de 2020

Regional

GORE Huánuco

- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco, a través de su Reporte Preliminar N° 314 - 25/9/2020 / GORE-HCO-COER, informó que:
 - El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y el personal del Área de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colpas se trasladaron a la zona afectada a fin de realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades. Asimismo, el jefe elabora un informe técnico con la finalidad de solicitar apoyo con maquinaria pesada a la Municipalidad Provincial de Huánuco.
 - El personal de la oficina de GRD y personal de serenazgo, con apoyo de herramientas proporcionadas por el municipio, realizan los trabajos de limpieza en el camino rural afectado.
 - El tránsito en las localidades de Quirura y Jawash se encuentra restringido e interrumpido respectivamente.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco.

Chorrillos, 26 de setiembre de 2020
COEN - INDECI

V.°B.°



Gral. Brig. Rolando Gustavo Capucho Cárdenas
 Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil



ING. CARLOS A. CORTEZ CEPEDES
 Evaluador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
 Instituto Nacional de Defensa Civil

Elaborado por: C. Velásquez T.

ANEXO:

1. Vistas fotográficas.

INDECI

ANEXO (1)

VISTAS FOTOGRÁFICAS

Deslizamiento afecta al distrito Colpas

